

الرسم الصندى

- LE / 1

& CURE

لطلبة المدارس الثانوية الفنية الصناعية «نظام السنوات الثلاث » الصناعات الميكانيكية - السيارات - الجرارات - الكهرباء - الأكترونات المحركات البحرية - التبريد والتكييف - الأجهزة الدقيقة

طبعة ١٩٩٣ – ١٩٩٤

القاهرة الهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣م

1.1 SV

جمهورية مصر العربية وزارة التربية والتعليم



الرسم الهندسي

(الصف الأول)

لطلبة المدارس الثانوية الفنية الصناعية « نظام السنوات الثلاث »

[الصناعات الميكانيكية - السيارات - الجرارات - الكهرباء -الالكترونات -

المحكات البحرمية - التبريد والتكييف - الأجهزة الدقيقة]


تأليف

مهندس محمد فهمی علی دكتور مهندس سمير فتحى الشريف

أستاذ دكتور فتحسى الشسريف

مراجعة

القاهرة الهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية " ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م



بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

إن الرسم الفنى والهندسى يعتبر بلا شك اللغة المشتركة للمهندسين والفنيين وهى لغة عالمية وبقدر التعمق فى فهم أصول هذه المادة واستيعابها بقدر إمكانية الفنى التعبير عما يريد تنفيذه .

والأصل في الرسم الفني والهندسي هو تحويل الجسم إلى خطوط ومنحنيات بحيث تكوّن مجموعة من المساقط للأسطح والأجسام المرتبة والمختارة بطريقة تسهل فهم الجسم تماما - وعلى هذه المساقط توضع الأبعاد وتكتب بعض الملاحظات .

وما يدرسه الطالب في هذا الكتاب هو مقدمة للرسم الفني والصناعي، بحيث يلم الطالب بكثير من المبادىء الأساسية ليستطيع الاستمرار في دراسة قواعد الرسم الفني والصناعي.

وكمقدمة ضرورية على الطالب أن يتعرف على الأدوات اللازمة للاستعمال في الرسم الهندسي والفني والطريقة الصحيحة للاستعمال .

كما يتعرف الطالب على أنواع الخطوط المستعملة ثم المساحات المختلفة لأوراق الرسم والأبعاد القياسية لها والتى يجب على الطالب استخدامها منذ بداية دراسته لمادة الرسم الهندسي والفني .

وعلى الطالب أن يكثر من التدريب على رسم أنواع الخطوط المختلفة حتى تتعود اليد على ذلك بمهارة وسرعة فائقة .

ثم يتدرب الطالب على العمليات الهندسية المختلفة التي قد يحتاج إليها عند رسم لوحات الرسم الفني كإقامة الأعمدة ورسم المماسات والمضلعات وما شابه ذلك .

وقد روعى في إخراج الكتاب تسلسل العمليات المختلفة بحيث يسهل على الطالب فهم العمليات وإعادة رسمها دون مشقة كما ألحق بكل باب مجموعة من التمرينات التي يمكن للمدرس أن يختار منها ما يناسب الطلبة .

ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير أمتنا .

محتويات الكتاب

	١ تنصيف زاية معلومة١	Y - Y	
£ Y	ا تنصيف زاوية تنحصر بين مستقيمين غير متقاطعتين	7 - 7	
££	ا تقسيم الزاوية القائمة إلى ثلاثة أفسام متساوية	£ - Y	
££	۱ رسم زاویة تساوی زاویة أخری معلومة۱	0 - 4	
17	الثالث: المضلعات المنتظمة	الباب	
٤٦	الطرق المختلفة لرسم المثلث	1 - 1	
٤٨	رسم المربع بمعلومية طول قطره ووضع أحد أضلاعه	٣ - ٣	
٤٩	رسم المربع بمعلومية طول ووضع قطره	٣ - ٣	
٥.	رسم المخمس بمعلومية طول ضلعه (الطريقة خاصة)	1 - 7	
01	رسم المسدس بمعلومية طول ضلعه	0 - 4	
of	رسم المسدس بمعلومية قطر الدائرة التي تمر برؤوسه	7 - 5	
00	رسم المسدس بمعلومية قطر الدائرة التي تمس أضلاعه	٧ - ٣	
٥٦	الطريقة العامة لرسم أى ضلع منتظم بمعلومية طول ضلعه	۸ – ۳	11 (1)
	الطريقة العامة لرسم أى مضلع منتظم بمعلومية	9 - 4	
٥٨	الدائرة التي تمر برؤوسه		
٦.	نن	تمارير	
77	، الرابع : النماس	الباب	,
11	تعاریف	۱ – ٤	
٦٨	رسم دائرة تمس أخرى عند نقطة معلومة (من الداخل)	۲ – ٤	
		۳ – ٤	
	(5 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7		
	و ا دی.	٤ - ٤	
٧£	رمىم قوس بنصف قطر معلوم يمس ضلعى زاوية حادة	٥ - ٤	4
٧٦	رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس ضلعى زاوية منفرجة	٤ - ٢	

,	٣	مقدمةمقدمة
1		محتويات الكتاب
		الباب الأول: أدوات الرسم وكيفية استعمالها
	٦	١ - ١ أدوات الرسم الهندمىي
١		١ - ٢ استعمال أدوات الرسم الهندسي
	٤	١ – ٣ الأبعاد القياسية لـورق الرسـم
	٧	١ – ٤ أنواع الخطوط المستعملة في الرسم الهندسي
1	٨	١ - ٥ تعاريف هامة
		 النقطة - القطعة المستقيمة - الخط المستقيم
		- الأسطح الهندسية
		- الأجسام الهندسية البسيطة
		نصارین
		E 500 100-100 100 100
۲	٨	الباب الثانى: عمليات تمهيدية
*	٨	٢ - ١ استخدام المثلثات في رسم الزوايا الأساسية
۳		٢ - ٢ تنصيف قطعة مستقيمة
٣	•	٢ - ٣ تنصيف قـوس معلوم
٣	۲	٢ - ٤ إقامة عمود على قطعة مستقيمة من نقطة واقعة عليها
٣	۲	٢ - ٥ إقامة عمود من أحد طرفي قطعة مستقيمة
٣	£	٢ - ٦ إسقاط عمود على قطعة مستقيمة من نقطة خارجة عنها
٣	٦	٢ - ٧ رسم مستقيم يوازى قطعة مستقيمة من نقطة معلومة خارجة عنها
*	1	۲ - ۸ تعیین مرکز قوس أو دائرة
41	1	۲ – ۹ رسم مستقیم یوازی قطعهٔ مستقیمهٔ علی بعد معلوم
£		٢ - ١٠ تَفْسَيْم قطعة مستقيمة إلى عدد من الأقسام المتساوية
٤		٢ - ١١ تقسيم قطعة مستقيمة بنسبة تقسيم معلومة

11	٥ - ٦ رسم القطع الناقص بطريقة الأشعة المتقاطعة
۳.	٥ - ٧ رسم القطع الناقص بطريقة الخيط
**	تمـارين
۳٤	الباب السادس: الميل والسلبة
71	٦ - ١ الميـل
75	٣ - ٢ السلبــة
۳۷	نمارين
85	
۸۳۸	الباب السابع: مقياس الرسم
۲۸	٧ - ١ مقياس الرسم الاعتيادي
11.	٧ - ٢ مقياس الرسم النسبى
	تـمـارين

	٤ - ٧ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس مستقيم معلوم ونقطة معلومة
٧٨	خارجة عنه
	٤ - ٨ رسم قوس يمس مستقيم عند نقطة معلومة عليه ويمر بنقطة أخرى
٨.	خارجة عنه
	٤ - ٩ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرة (أو قوس) وخط
٨٢	مستقيم (من الداخل)
	٤ - ١٠ رسم قوس يمس دائرة أو قوس عند نقطة معلومة على محيطها
٨£	وخط مستقيم (من الداخل)
	٤ - ١١ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرة أو قوس وخط مستقيم
٨٦	(من الخارج)
	٤ - ١٢ رسم قوس يمس دائرة أو قوس عند نقطة معلومة على محيطها
٨٨	وخط مستقيم (من الخارج)
4.	٤ - ١٣ رسم مماس لدائرتين (من الضارج)
94	٤ - ١٤ رسم مماس لدائرتين (من الداخل)
4 £	٤ - ١٥ رسم قوس ينصف قطر معلوم يمس دائرتين (من الداخل)
47	٤ - ١٦ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين (من الخارج)
	٤ - ١٧ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين أحدهما من الداخل
4.4	والأخرى من الخارج (وضع أول)
	٤ - ١٨ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين إحداهما من الداخل
١	والأخرى من الخارج (وضع ثان)
1.1	ئمـارين
114	الباب الخامس: القطاعات المخروطية
114	٥ - ١ تعـاريف
17.	٥ - ٢ القطع الناقص
177	٥ - ٣ رسم القطع الناقص باستخدام الغرجار (طريقة التقسيم)
175	٥ - ٤ رسم القطع الناقص باستخدام الفرجار (طريقة المثلث)
177	٥ - ٥ رسم القطع الناقص بطريقة الأقواس المتقاطعة

الباب الأول

أدوات الرسم وكيفية استعمالها


١ - ١ أدوات الرسم الهندسي وكيفية استعمالها:

المقصود من العمليات الهندسية الوصول باستعمال أدوات الرسم الى إنشاء رسوم متقنة تؤدى إلى غرض معين ، فعلى الطالب أن يراعى فى عمله الدقة التامة والنظافة وحسن الأداء ، ولا يكون ذلك ميسورًا إلا عندما يدرك وجوب العناية بالأدوات الهندسية ، مع الخبرة فى استعمالها ، فيتمكن من الاستفادة بها على الوجه الأكمل .

وليست العبرة بكثرة الأدوات وتنوعها وغلاء ثمنها ، وإنما هي بالقدر الذي يستنفذ في المحافظة عليها وصيانتها وحسن استخدامها ، وليعلم الطالب أن الأدوات غير الدقيقة تتسبب في متاعب جمة ، وتؤدى إلى أخطاء لا تتفق مع أصول الدقة التامة التي هي العنصر الأساسي في العمليات الهندسية والرسم الهندسي ويحتاج الطالب في دراسته إلى ما يأتي (شكل ١ / ١).

ا - أقلام الرصاص : توجد أقلام الرصاص على نوعين رئيسيين - أحدهما ذو غلاف من الخشب يكسو السن الرصاص (شكل ١) والاخر نو غلاف معدنى ينزلق داخله المن الرصاص (شكل ٢) ومن حيث الأسنان الرصاص فهى على درجات متفاوتة من الليونة أو الصلادة لتعطى الدرجة المطلوبة ويزداد ثقل الخط كلما ازدادت ليونة السن ويرمز للسن الثقيل بالحرف (B) ويرمز للمن الخفيف بالحرف (H) ويضاف لهذين الحرفين رقم يعبر عن درجة الثقل أو الخفة فتزداد درجة ليونة السن كلما زاد الرقم بجوار الحرف (B) وكذا تزداد درجة صلادة السن كلما زاد الرقم بجوار الحرف (B) وكذا تزداد درجة ملادة السن كلما زاد الرقم بجوار الحرف (B) كما يوجد الرمز (HB) وهو وسط بين الليونة والصلادة وأكثر الدرجات استخداما للرسم الهندسي مرتبة من الخفيف إلى

يقوم الطالب بالرسم بالقام الخفيف (H) بحيث لا يترك أثرًا عند الإزالة بالممحاة وعند التشطيب يستخدم القلم (HB) أو (B) في رسم الخطوط الثقيلة وكتابة الأبعاد ويوضع الرمز الدال على نوع القلم على احدى نهايته (شكل ١ - ب) حيث يبرى من النهاية الأخرى - بحيث تكون طول برية القلم من ٢٠ - ٢٥ مم (شكل ٣ - أ) وقد ببري السن ليكون على هيئة أجنه أي مشطوف (شكل ٣ - ب) ويستخدم للحفاظ على سن القلم مدبيًا دائمًا أو مشطوفًا قطعة صنفرة خاصة مثبتة على قطعة من الخشب كما هو موضح في (شكل ٤) وفي حالة القلم المعدني تستخدم الصنفرة عادة في سن المن الرصاص الذي يمكن إبرازه من الغلاف المعدني بالضغط على نهاية القلم (شكل ٣ - ب) (وشكل ٥) يوضح الطريقة الصحيحة لمسك القام أثناء الرسم العادى بينما (شكل ٦) يوضح ذلك أثناء عمليات التحريك اليدوى (وشكل ٧) يوضح الاتجاه الصحيح لحركة القلم من اليسار الى اليمين مع دورانه حول نفسه ببطء أثناء الحركة الأفقية ليساعد ذلك على برى القلم (وشكل ٨) يوضح الوضع الرأسي للقلم ويفضل أن يكون الوضع مائلاً قليلاً على الأفقى (شكل ١٠) ولا يستخدم الوضع المبين في (شكل ٩).



٦ - مسطرة حرف (T) . (شكل ١٢):

يفضل أن تكون من نوع جيد ويجب المحافظة على سلاح المسطرة والذي يحتوى على حرف تام الاستقامة من الأبنوس ويجب تطابق رأس المسطرة مع حرف اللوحة الأيسر والذي يحتوى على دليل من الأبنوس أو المعدن بحيث تعطى المسطرة خطوطاً متوازية عند تحريكها على اللوحة إلى أعلى أو إلى أسفل.

٧ - المثلثات (شكلي ١٣ ،١٣) :

يحتاج الطالب إلى مثلثين أحدهما ٤٥° والآخر ٣٠٠ - ٢٠٠ ويفضل أن يكونا من البلاستيك الشفاف وطول المثلث المناسب حوالي ٢٠ أو ٢٥ سم .

ويحتاج الطالب كذلك إلى ما يأتي بالاضافة إلى ما سبق :

- ١ شريط لاصق لتثبيت اللوحة الورق ويفضل ذلك على الدبابيس.
- ٢ فوطة صفراء لتنظيف أدوات الرسم واللوحة عند الاستخدام .
- ٣ ممحاة ويفضل نوع جيد لا ينرك أثراً على اللوحة الـورق.
- ٤ مسطرة منحنيات وهي متعددة الأشكال وتستعمل لسهولة رسم المنحيات.

تابع أدوات الرسم الهندسى (شكل ١ / ٢) : ٢ - علبة براجل (شكل ١) :

وتحتوی علی مجموعة من البراجل أهمها فرجار احتكاك كبير للتقسيم (شكل Υ) وريشة تحبير (شكل Υ) وفرجار يای صغير للتقسيم (شكل Υ) وفرجار لرسم الدوائر الصغيرة (شكل Υ) ويمكن إضافة ريشة تحبير بدلًا من السن الرصاص – وقد توجد بعض البراجل الأخرى الصغيرة والمتوسطة (شكل Υ) ثم فرجار احتكاك كبير (شكل Υ) الذي يحتاج إلى سن رصاص يشطف على (Υ 00) – ويمكن استبداله بريشة تحبير عند اللزوم كما يمكن إضافة وصلة له لرسم الدوائر الكبيرة .


٣ - مسطرة قياس (شكل ٩):

وعادة يكون طولها ٣٠ سم مقسمة على سنتيمترات وملليمترات ويفضل عدم رسم المستقيمات باستخدام حافتها حرصًا على هذه الحافة من التلف ، بل برسم المستقيم المطلوب باستخدام حافة المسطرة (T) أو المثلث وعند أخذ القياس بالمسطرة يجب أن يكون النظر متعامدًا لا مائلًا .

٤ - منقلة لقياس الزوايا (شكل ١٠):

٥ - لوحة الرسم (شكل ١١):

فى النوع العادى تكون من الخشب المتماسك ومستوية السطح وحافتها اليسرى تحتوى على دليل من الأبنوس أو المعدن التام الاستقامة لتنزلق عايه المسطرة حرف (T) - ومقاسات لوحات الرسم حوالي (٣٥٠ × ٥٠٠ مم أو مضاعفاتها) .



١- ٢ استعمال أدوات الرسم . (شكل ١ / ٣) :

بعد أن تمكن الطالب من اقتناء أدوات الرسم اللازمة يجب عليه الاحتفاظ بها نظيفة ومضبوطة ومعدة لاستخدامها في أي وقت ولاتستخدم مطلقا إلا للغرض المحدد لها – وفيما يلى بعض الارشادات الخاصة بالاستعداد للرسم واستعمال الأدوات .

۱ – عند تثبیت اللوحة الورق یتبع النرتیب الموضح فی شکل ۱ ثم یحدد برواز خارجی یمثل الحدود الأصلیة للوحة الورق والذی تقص علیه اللوحة عند التشطیب – ثم برواز داخلی یمثل البرواز الثابت للرسم (کما سیأتی شرح ذلك فیما بعد) .


ثم ترسم الخطوط الأفقية من اليسار إلى اليمين في اتجاه السهم الموضح – وفي حالة رسم الخطوط الرأسية – يستخدم لذلك المثلثات ويكون اتجاه رسم الخطوط من أسفل إلى أعلى وكذا عند رسم الخطوط المائلة ترسم كالموضح في شكل ٣ وشكل ٤ يوضح طريقة تثبيت المسطرة باليد اليسرى أثناء حركة القلم لرسم الخطوط الأفقية من اليسار إلى اليمين – كما يفضل دوران القلم حول محوره أثناء حركته من اليسار إلى اليمين .

وشكل ٥ يوضح طريقة تثبيت كل من المسطرة والمثلث باليد اليسرى أثناء حركة القلم لرسم الخطوط الرأسية من أسفل إلى أعلى مع دوران القلم حول نفسه قليلا أثناء الحركة - ويفضل في كلا الحالتين السابقتين أن يميل القلم على الافقى قليلا في اتجاه حركة اليد سواء من اليسار إلى اليمين أو من أسفل إلى أعلى .

٢ - يجب الاحتفاظ بسن القلم مبريا ومدببا للأسنان الناشفة أو مشطوفا
 للأسنان الطرية كما سبق إيضاحه في شكل ١ / ١ - ٣ .

٣ - يجهز رصاص الفرجار بحيث يكون مشطوفا كما في شكل ١ / ١
 ١ - ٧ ويميل على الأفقى بحوالي ٧٥° - وبحيث يكون السن المعدني أطول بقليل (حوالي ٠٠٥ مم) من السن الرصاص أو سن التحبير وذلك قيمة غرسه في الورقة .

٤ - عند الجلوس للرسم يفضل أن يكون الضوء ساقطا على اللوحة
 من جهة اليسار بقدر الإمكان .



تابع استعمال أدوات الرسم (استعمال القرجار) :

عند استخدام الفرجار كما هو موضح في شكل ١ / ٤ نلاحظ ما يلي :

١ - شكل ١ يوضح طريقة مسك الفرجار باليد اليمنى وتوجيه سن الفرجار باليد اليسرى لتثبيته في المركز المطلوب ثم يدار الفرجار في اتجاه عقارب الساعة لرسم الدائرة (شكل ٢).


٢ - شكل ٣ يوضح استخدام فرجار التقسيم لتقسيم أي قطعة مستقيمة إلى عدد من الأقسام المتساوية .

٣ - شكل ٤ يوضح طريقة رسم الدوائر الصغيرة باستخدام فرجار الياى ويفضل استخدام سن الفرجار المشار إليه في الشكل حتى لا ينغرس السن أكثر من اللازم في اللوحة .

٤ - شكل ٥ يوضح طريقة ضبط فتحة فرجار التقسيم الصغير باستخدام اصبعين من أصابع اليد اليمنى - وشكل ٦ يوضح الاستخدام العادى للفرجار .

مل ۷ يوضح طريقة استخدام فرجار الياى أثناء ضبط فتحة الفرجار للتحبير بأصبعى اليد اليمنى مع تثبيت سن الفرجار – وشكل ۸ يوضح طريقة استخدام الفرجار للتحبير .

٦ - شكل ٩ يوضح طريقة استخدام برجل آخر خاص للدوائر الصغيرة حيث يثبت السن ويدار الفرجار بالأصبعين الإبهام والوسطى للتحبير أو رسم الدوائر الصغيرة.





١ - ٣ الأبعاد القياسية لورق الرسم: (شكل ١ / ٥):


أصبح من الأمور الهامة أن يراعى الأخذ بالأبعاد القياسية لورق الرسم لكى يسهل تداولها ثم ترتيبها وحفظها فى ملفات أو أدراج ذات أبعاد معينة بطريقة منظمة وأساس أحد أنظمة المقاسات العيارية (نظام DIN) لوحة مستطيلة مساحتها مترا مربعًا النسبة بين عرضها وطولها ١: ٧٧ وبذا يكون أبعادها هى ٨٤١ × ١١٨٩ مم ويرمز لها بالرمز (AO) أما مقاسات اللوحات الأقل اتساعًا فمرتبة بحيث تبلغ الواحدة منها نصف مساحة اللوحة السابقة لها مع المحافظة على نفس نسبة العرض إلى الطول لكل لوحة أى أن - التقسيم يحدث بتنصيف الضلعين الكبيرين ويلاحظ فى ذلك أن يسهل طى اللوحة الكبيرة إلى المقاس (AA) وهو ٢٩٧٠ مم وتلك أبعاد ورق التقارير حتى يمكن ضم الرسومات إلى التقارير فى ملف أبعاد ورق التقارير حتى يمكن ضم الرسومات إلى التقارير فى ملف أو مجموعة موحدة الشكل والأبعاد (شكل ١).

وشكل ٢ يبين هذه الأبعاد القياسية المختلفة لورق الرسم حيث كل من البعدين (أ، ب,) يعطى المقاسات الأصلية لخامة الورق والبعدين (أ, ب,) لأبعاد برواز قص اللوحة بعد الرسم والبعدين (أ، ب,) لتحديد برواز الرسم الداخلى .

وشكل ٣ يبين أبعاد المقاسين الهامين وهما (A3, A4) ومقاس البرواز الداخلي للرسم وشكل ١ / ٦ يوضح طريقة ثني وتطبيق النماذج السابقة لورق الرسم لتصل جميعها في النهاية إلى النموذج (A4) وهو يعادل مساحة الدوسيه العادي وبذا يمكن أن توضع جميع المقاسات السابقة بعد طيها في دوسيه واحد .







سمك الخطوط (مم)							نوع	
مجموعة ١٫٢		مجموعة ٨ر.		مجموعة ٥ر،		مجموعة ٣ر٠		الخط
(MANAGEMENT)	۲ر۱	-	۸ر ۰		۰,٥		۳ر.	i
	٤ر ٠		۳ر .		۲ر .		۱ر٠	ب
	٦ر.		٤ر -		٠,٣		۲ر.	ج
-	۲ر۱		۸ر ۰		٠,٥		۳ر٠	٥
	٤ر ٠		۳ر ۰		٠,٢		۱ر٠	ه.
~~	٤,٠	~~	۳ر ۰	~	۲ر.	~~	۱ر٠	,

شكل ٧/١ - أنواع الخطوط المستعملة في الرسم الهندسي

١ - ٤ أنواع الخطوط المستعملة في الرسم الهندسي : (شكل ١ / ٧) :

نظرًا لأَن الخطوط هي أساس التعبير في الرسم - لذا قسمت إلى أنواع مختلفة يعبر كل نوع منها على شيء معين كما يلى :

- (أ) الخطوط المتصلة السميكة: تستخدم للتعبير عن الخطوط الظاهرة الأساسية .
- (ب) الخطوط المتصلة الرفيعة: تستخدم للتعبير عن:
 خطوط الأبعاد خطوط تحديد الأبعاد خطوط التهشير علامات التشغيل خطوط قاع اللوب وتحديد نهايته.
- (ج) خطوط شرط (طول الشرطة من ٢ ٤ مم والفراغ حوالي ١ مم) تعبر عن الخطوط المختبئة (غير الظاهرة)
- (د) خطوط جنزير سميكة : تستخدم لتحديد مكان المستوى القاطع .
- (هـ) خطوط جنزير رفيعة (شرطة طويلة حوالى ٢٠ مم يتبعها أخرى قصيرة حوالى ٢ مم بينهما فراغ حوالى ١ مم) وتستخدم للتعبير عن:

خطوط المحاور للجسم والثقوب والأقواس - دائرة الخطوة للتروس .

(و) خطوط رفيعة متصلة باليد: تستخدم لتحديد القطاعات الجزئية في المسقط الكامل وقد اتفق على تقسيم الخطوط إلى أربع مجموعات متناسبة مختلفة السمك ونلك عند التحبير - وهذه المجموعات موضحة بالجدول حيث تستخدم المجموعة (١,٢) في رسومات المساحات الكبيرة ثم يليها المجموعة (١,٠) وهكذا . وفي حالة الرسم بالقلم الرصاص يكون التمييز بين الأنواع المختلفة للخطوط السابق ذكرها بتغيير السمك مصحوبًا بالتغيير في درجة إظهار الخط على ثلاث درجات كما يلي :

١ - خطوط أكثر سوادًا : للخطوط الأساسية (أ) وخطوط الجنزير
 (د) والأبعاد ورؤوس الأسهم .

٢ - خطوط أقل سوادًا: لخطوط الشرط (ج).

ت - خطوط خفيفة السواد : لخطوط المحاور (هـ) وخطوط الأبعاد
 و خطوط تحديد البعد وخطوط التهشير (ب) .

١ - ٥ تعاريف هامة:

أولًا: النقطة - القطعة المستقيمة - الشط المستقيم:

١ - النقطة: النقطة الهندسية لها وضع مجرد من الطول والعرض والارتفاع وتتعين على الرسم بتقاطع خطين أو قوسين - وكلما كانت النقطة دقيقة كانت أقرب إلى النقطة الهندسية الصحيحة.

٢ - القطعة المستقيمة : هي أقل بعد بين نقطتين - ولها طول محدد وليس
 ١ عرض .

٣ - الحُطْ المستقيم : هو الحادث من تحرك نقطة في اتجاه واحد لا يتغير وليس له طول محدد وينشأ أيضا من تقاطع مستويين .

ثانيًا : الأسطح الهندسية : (شكل ١ / ٨)

(أ) المثلث: هو سطح مستو محدود بثلاثة مستقيمات متقابلة بعضها مع بعض مثنى مثنى وهذه المستقيمات تسمى أضلاع المثلث ويسمى كل من نقط التقابل رأسًا للمثلث، والزوايا المثلث.

واصطلح على أن تكون العلامة \(\text{ اختصار ا لكلمة مثلث } وتوضع قبل حروفه هكذا \(\text{ } \frac{1}{2} \) ب حـ مثلا .

وقاعدة المثلث هي الضلع المقابل لزاوية المثلث المعتبرة رأسًا له ، في حين أنه يمكن اعتبار أي ضلع كقاعدة للمثلث .

ارتفاع المثلث هو العمود النازل من الرأس على القاعدة ، تسمى الزاويتان المجاورتان للقاعدة بزاويتي القاعدة ، وتسمى الزاوية المقابلة للقاعدة بزاوية الرأس .

وأنواع المثلث بالنسبة لأضلاعه هي :

١ - مثلث متساوى الأضلاع إذا كانت جميع أضلاعه متساوية (شكل ١).
 ٢ - مثلث متساوى الساقين إذا كان فيه ضلعان متساويان (شكل ٢).

٣ - مثلث مختلف الأضلاع إذا كانت جميع أضلاعه غير متساوية .

وأنواع المثلث بالنسبة لزواياء هي :

١ – قائم الزاوية إذا كانت إحدى زواياه قائمة (شكل ٣).

٢ - منفرج الزاوية إذا كانت إحدى زواياه منفرَجة (شكل ٤).

٣ – حاد الزوايا إذا كانت جميع زوأياً، حادة .

(ب) الشكل الرباعى: هو سطح مستو محدود بأربعة مستقيمات متقابلة بعضها مع بعض وتسمى خطوطه الأربعة أضلاعًا كما تسمى نقط التقابل رؤوسًا. ويسمى المستقيم الواصل بين رأسين متقابلين قطرًا.

وتميز الأشكال الرباعية بعضها عن البعض الآخر بالنسبة للأضلاع والزوايا كما يلي :

١ - المسريع: هو ما كانت جميع أضلاعه متساوية وزواياه الأربع قوائم
 (شكل ٥) .

٢ - المستطيل : هو ما كان فيه كل ضلعين متقابلين متساويين ومتوازيين .
 كانت زاوياه الأربع قوائم وله طول وعرض (شكل ٦) .

٣ - المعين المنتظم: كالمربع، غير أن زاوياه لأ تكون قائمة فهو بذلك كمتوازى الأضلاع كما أن قطريه يكونان متعامدان ومتناصفين ولكنهما غير متساويين (شكل ٧).

عُـ مُتُوازى الأضلاع: كالمستطيل غير أن زواياه لا تكون قائمة ، وكل


زاويتين متقابلتين متساويتين (شكل ٨).

٥ - شبه المنحرف: هو شكل رباعى أضلاعه مختلفة الأطوال وفيه ضلعان متوازيان يسميان بقاعتيه فإن كان الضلعان غير المتوازيين متساويين سمى شبه منحرف متساوى الساقين ، وإن كانت إحدى زاوياه قائمة سمى منحرفا قائم الزاوية ، ويسمى الخط الموازى لقاعدتية من منتصف الارتفاع بالقاعدة المتوسطة لأن مقداره يساوى نصف مجموع قاعدتيه (شكل ٩) .

٦ - المنحرف أو الشكل الرباعي : جميع أضلاعه وزواياه مختلفة

(ج) المضلعات المنتظمة : وهى الأسطح المستوية المحددة بعدد من الأضلاع المتساوية (أكثر من ٤ أضلاع) وزواياها جميعها متساوية ، (شكل ١١) يبين المخمس ، (وشكل ١٢) المسدس ، (وشكل ١٢) المسبع ، (وشكل ١٤) المثمن .

(د) الأسطح الدائرية: مثل الدائرة (شكل ١٥) والقطع الناقص (شكل ١٩) والشكل البيضي (شكل ٢٠) والأصطح التي هي أجزاء من الدائرة مثل نصف الدائرة (شكل ١٦) والقطعة الدائرية (شكل ١٧) والقطع الدائري (شكل ١٨).



ثَالثًا : الأَجسام الهندسية البسيطة (شكل ١ / ٩) :

المجسم هو جسم محدود من جميع نهاياته بسطوح . وأحرفه هى خطوط تقاطع السطوح المحيطة به ، وأوجهه هى الأشكال التى تحيط بها أحرف المجسم . ويكون المجسم منتظما إذا كانت أوجهه مضلعات منتظمة متساوية . وعند ذكر المجسم دون تحديد نوعه يكون المقصود هو المجسم المنتظم . ويكون المجسم غير منتظم إذا كانت أوجهه مضلعات غير متساوية وفيما يلى تعاريف أهم المجسمات الهندسية البسيطة .

۱ - المنشور: المنشور هو المجسم الذي يزيد عدد أوجهه عن أربعة منها قاعدتان متوازيتان ومتطابقتان وتكون أوجهه الجانبية أشكالا متوازية الأضلاع واصلة بين الأحرف المتساوية المتوازية في القاعدتين. ويسمى المنشور حسب شكل قاعدته، فإذا كانت مثلثة كما في شكلي (٤،٥) سمى منشورا ثلاثيا، وإذا كانت رباعية كما في شكل ٢ أو سداسية كما في شكل ٧ أو ثمانية كما في شكل ٨ سمى منشورا رباعيا أو سداسيا أو ثمانيا وهكذا.

ويسمى المنشور منتظما إذا كانت قاعدتاه مصلعين منتظمين ومحور المنشور هو الخط المستقيم الواصل بين مركزى قاعدتيه وارتفاعه . هو المصودية المحصورة بين قاعدتيه .

وعندما يكون محور المنشور متعامدا مع قاعدتيه يكون المنشور قائما كما في الأشكال الأربعة السابقة.

٢ - المنشور المائل: إذا كان محور المنشور مائلا على قاعدتيه كما
 فى شكل ٦ سمى المنشور مائلا.

٣ - المكعب : إذا كانت قاعدة المنشور القائم مربعا وارتفاعه يساوي طول ضلع القاعدة سمى مكعبا (شكل ١).

الهرم: هو كثير السطوح الذى له قاعدة وأوجهه مكونة من مثلثات تشترك رؤوسها في نقطة واحدة تسمى رأس الهرم، وتقع قاعدة كل مثلث على ضلع من أضلاع القاعدة.

والخط الواصل من رأس الهرم إلى مركز قاعته يسمى محور الهرم . ويسمى الهرم تبعا اشكل قاعدته .

فإذا كانت مثلثة سمى الهرم ثلاثيا كما في شكل ٩ .

وإذا كان مربعة سمى الهرم رباعيا كما في شكل ١٠.


وإذا كان محور الهرم عموديا على مستوى قاعدته كان الهرم قائما كما في الشكلين السابقين . وإذا كان المحور مائلا على مستوى القاعدة سمى الهرم مائلا كما في شكل ١١.


٥ – الأسطوانة: هي المجسم الناشئ من حركة مستقيم يمس منحنيا معلوما ويوازي في أثناء حركته مستقيما معلوما ثابتا يسمى محور الأسطوانة ويسمى المستقيم المنحرك براسم السطح، والمنحنى الذي يقطعه الراسم بالدليل، ويميز السطح الأسطواني بدليله فإذا كان الدليل محيطا لدائرة سميت الأسطوانة دائرية وإذا كان الراسم عموديا على القاعدة سميت الأسطوانة فأتحمة كما في شكل ١٢ وفي غير ذلك تسمى مائلة وإذا قطعت الاسطوانة القائمة بمستوى يميل على محورها سميت أسطوانة ناقصة كما في شكل ١٣ وإذا قطعت الأسطوانة القائمة بمستوى يوازي قاعدتها كان المقطع الحادث دائرة، وإذا قطعت الأسطوانة الأسطوانة الدائرية بمستوى يوازي محورها محورها كان المقطع الحادث مستطيلا.


٦ - المخروط: هو جسم يتكون سطحه المخروطي من حركة مستقيم يمر بنقطة ثابتة ويمس منحنيا معلوما ، وتعرف النقطة الثابتة برأس المخروط والمستقيم المتحرك براسمه و المنحنى الذي يمس الراسم بالدليل والمستوى الذي يحد السطح المخروطي يسمى بقاعدة المخروط والمستقيم الواصل من رأس المخروط إلى مركز القاعدة يسمى بالمحور ، وإذا كان المحور عموديا على القاعدة سمى بالمخروط القائم كما في شكل ١٤ وفي غير ذلك يسمى مائلا .


٧ - الكرة: هى جسم مستدير يتكون سطحه من دوران نصف محيط دائرة حول قطرها كما فى شكل ١٥ ومركز الكرة هو نفس مركز نصف الدائرة الذى يتكون منه السطح، وكل مستقيم يمر بمركز الكرة وينتهى طرفاه بسطحها يسمى قطرا.


وإذا قطعت الكرة بمستوى فالمقطع الحادث يكون دائرة وتقاطع كرتين معا يحدث دائرة أيضا .

















الباب الثانى عمليات تمهيدية

٢ - ١ إستخدام المثلثات في رسم الزوايا الأساسية

أولا : باستخدام المثلث الواهد :

۱ - باستخدام المثلث ۳۰ - ۰۰ كما هو موضح في شكل ۱ يمكن الحصول على الزاويتين ۳۰ ، ۰۰ مع الأفقى في كلا الاتجاهين ، وبتعديل وضع المثلث يمكن الحصول على الزوايا ۳۰ الموضحة في شكل أ .


٢ - باستخدام المثلث ٥٤° كما هو موضح في شكل ٢ يمكن الحصول على الزاوية ٥٤° مع الأفقى في كلا الاتجاهين يمكن الحصول على الزوايا ٥٤° الموضحة في شكل ب

ثانيا : باستخدام المثلثين معا :

في الأوضاع المبينة في الأشكال ٣ ، ٤ ، ٥ يمكن الحصول على الزوايا ١٥ ° ، ٥٧ مع الأفقى في كلا الاتجاهين .

وشكل جـ يبين كيفية رسم جميع الزوايا السابقة وهي ١٥° – ٣٠° – ٥٤° – ٢٠° – ٥٥° مع الأفقى في كلا الانجاهين ، وبذا يمكن الحصول على الزوايا ١٥° الموضحة في شكل د .

علما بأن الزاوية المكملة للزاوية ٥١٥ هي ١٦٥ و وللزاوية ٣٠٥ هي ١٥٠ و وللزاوية ٥٤٥ هي ١٣٥ وللزاوية ٥٤٥ هي ١٠٥



٢ - ٢ تنصيف قطعة مستقيمة

المعطيات : (أ ب) قطعة مستقيمة

المطلوب:

تنصيف القطعة المستقيمة أ ب.

خطوات العمل:

١ - إرسم القطعة المستقيمة أب بالطول المعلوم .

٣ - إركز في أ وبفتحة أكبر من نصف أب ارسم قوسين أعلى وأسفل أب، وبنفس الفتحة إركز في (ب) واقطع القوسين السابقين في (ج، د). ٣ - صل جد د فيقطع أب في (ه) فتكون هي نقطة التنصيف المطلوبة .

٢ – ٣ تنصيف قوس معلوم

المعطيات :

أ ب القوس المعلوم .

تنصيف القوس المعلوم أ ب .

خطوات العمل:

٢ - اركز في (أ) ويفتحة أكبر من نصف القوس أب إرسم قوسين أعلى وأسفل القوس أب ، وبنفس الفتحة إركز في (ب) واقطع القوسين السابقين في

٣ - صل جد د فيقطع القوس أب في (ه) فتكون هي نقطة التنصيف المطلوبة .

شكل ٢/٢ تنصيف قطعة مستقيمة شكل ٣/٢ تنصيف قوس معلوم

3893

٢ - ٤ إقامة عمود على قطعه مستقيمة من نقطة واقعة عليها المعطيات:

أ ب القطعة المستقيمة المعلومة ، (ج) النقطة الواقعة عليها .

المطلوب:

إقامة عمود على أب من نقطة (ج) .

خطوات العمل:

١ - إرسم القطعة المستقيمة أب وحدد نقطة (جـ) عليها .

٢ - إركز في نقطة (ج) وبفتحة مناسبة إرسم نصف دائرة تقطع أ ب في (د ، هـ) .

٣ - بفتحه أكبر من الفتحة السابقة إركز في كل من (د، هـ) وارسم قوسين يتقاطعان في (و) .

٤ - صل حـ و فيكون هو العمود المطلوب.

٢ - ٥ إقامة عمود من أحد طرفى قطعة مستقيمة

المعطيات:

أ ب القطعة المستقيمة .

المطلوب:


إقامة عمود من نقطة (ب) .

خطوات العمل:

ارسم القطعة المستقيمة أب

٢ - إركز في (ب) وبفتحة مناسبة إرسم قوسا يقطع أ ب في (جـ) ، وبنفس الفتحة إركز في (جـ) واقطع القوس في (د) ، ثم إركز في (د) وارسم قوسا آخر يقطع القوس الأول في (هـ)، ثم إركز في (هـ) بنفس الفتحة أيضا واقطع القوس الثاني في (و) .

٣ - صل ب و فيكون هو العمود المطلوب .



٢ - ٦ إسقاط عمود على قطعة مستقيمة من نقطة خارجة عنها (شكل ٢ / ٦ أ)

المعطيات:

أ ب قطعة مستقيمة ، (ج) نقطة خارجة عنها .

المطلوب:

إسقاط عمود من نقطة (جـ) على أب


خطوات العمل:

- ارسم القطعة المستقيمة أب وحدد نقطة (ج).
- ٢ إركز في (جـ) وبفتحة مناسبة إرسم قوس يقطع أب في النقطتين (د ، هـ)
- ٣ إركز في كل من (د ، هـ) وبفتحة واحدة مناسبة إرسم قوسين يتقاطعان في (و) .
- ٤ ضع المسطرة على النقطتين (و ، ج) ثم إرسم ن ج فيكون هو العمود المطلوب.

العملية السابقة باستخدام المثلثات (شكل ٢ / ٦ - ب)

فطوات العمل:

- ١ طبق أحد ضلعي الزاوية القائمة للمثلث (٤٥ ° أو ٦٠ °) على أ ب وطبق الوتر على المسطرة أو المثلث الآخر كما في الشكل .
- ٢ ثبت المسطرة أو المثلث الأخر وحرك المثلث الأول منزلقا في اتجاه النقطة (جـ) حتى يصل إليها الضلع الثاني للزاوية القائمة بالمثلث . إرسم على حافته من (جـ) مستقيم يتقابل مع أب في (د) فيكون حـ د هو العمود المطلوب .
 - شكل (٢ / ٦ جـ) يبين وضعا آخر لاستخدام المثلثات في إقامة العمود المطلوب.



٢ - ٧ رسم مستقيم يوازى قطعة مستقيمة من نقطة معلومة خارجة عنها

المعطيات:

أ ب قطعة مستقيمة ، (ج) نقطة خارجة عنها .

المطلوب:

رسم مستقيم يوازى أب مارا بنقطة (ج) .

خطوات العمل:

١ - إرسم القطعة المستقيمة أب وحدد نقطة (ج) .

٢ - إركز في أي نقطة على أب ولتكن (د) مثلا وبفتحة تساوى جدد إرسم قوسا يقطع أب في (هـ) .

٣ - إركز في (هـ) وبنفس الفتحة إرسم قوسا من نقطة (د) .

٤ - إركز في (د-) وبفتحة تساوى جـ هـ إقطع القوس في (و) . صل و جـ يكون هو المستقيم المطلوب .

٢ - ٨ تعيين مركز قوس أو دائرة

المعطيات:

أب قوس من دائرة .

المطلوب:


تعيين مركز القوس إ ب

خطوات العمل:

١ - إرسم القوس المعلوم أب :

٢ - إرسم أي وترين غير متوازيين في القوس مثل س ص ، و ن ،

٣ - نصف الوترين س ص ، و ن فيتقابلان في نقطة (م) تكون هي المركز المطلوب .



۲ - ۹ رسم مستقیم یوازی قطعة مستقیمة علی بعد معلوم (شکل ۲ / ۹ - ۱) المعطيات:

أب قطعة مستقيمة ، ود البعد المعلوم ،

رسم مستقیم یوازی أ ب ویبعد عنه بمقدار و د .

خطوات العمل:

١ - إرسم القطعة المستقيمة أ ب ٠

٢ - خذ نقطتين مثل (هـ ، و) عـلى أب ثم اركز فيهما وبفتحة تساوى البعد المطلوب (و د) إرسم قوسين .

٣ - إرسم مماس للقوسين يمسهما في (ج، د) يكون هو المستقيم المطلوب.


العملية السابقة باستخدام المثلثات (شكل ٢ / ٩ - ب)

١ - إرسم القطعة المستقيمة أب ثم خذ عليها نقطة مثل (و) وأقم منها العمود ود (البعد المعلوم) .

٢ - بأى من المثلثين طبق أحد أضلاع المثلث على أب.

٣ - طبق المسطرة أو المثلث الآخر على أحد الضلعين الآخرين من المثلث الأول.

٤ - ثبت المسطرة أو المثلث الآخر وحرك المثلث الأول منزلقا في اتجاه النقطة (د) حتى يصل اليها . إرسم على حافته المستقيم د ه يكون هو المستقيم المطلوب.



٢ - ١٠ تقسيم قطعة مستقيمة إلى عدد من الأقسام المتساوية المعطيات

أب القطعة المستقيمة

المطلوب:

تقسيم أب إلى عدد من الأقسام المتساوية (وليكن ٧ أقسام مثلا) .

خطوات العمل:

١ - إرسم القطعة المستقيمة أب

٢ - إرسم من (ب) مستقيم يصنع مع أ ب زاوية حادة مناسبة . ثم قسمه بالفرجار (فتحة مناسبة) إلى ٧ أفسام منساوية .

٣ - صل أ - ٧ وارسم من نقط التقسيم موازيات له بالمسطرة والمثلث أو المثلثين معا كما بالشكل. فتحصل على نقط التقسيم المطلوبة على أ ب.

٢ - ١١ تقسيم قطعة مستقيمة بنسبة تقسيم معلومة

المعطيات:

أ ب القطعة المستقيمة .

المطلوب:

تقسيم أ ب بنسبة محددة (ولتكن ٢:٣: ٥) مثلا .


خطوات العمل:

مجموع أجزاء نسبة التقسيم هي ٢ + ٣ + ٥ = ١٠ أجزاء

١ - إرسم القطعة المستقيمة أب.

٢ - إرسم من (أ) مستقيم يصنع مع أب زاوية حادة مناسبة ، ثم قسمه بالفرجار (فتحة مناسبة) إلى ١٠ أقسام متساوية.

٣ - صل ب - ١٠ وإرسم من نقطتي التقسيم ٢ ، ٥ موازيات له . فتحصل على التقسيم بالنسبة المطلوبة .



٢ - ١٢ تنصيف زاوية معلومة

المعطيات:

< أ زاوية معلومة .

المطلوب:

تنصيفها.

خطوات العمل:

- ١ إرسم ضلعى الزاوية المعلومة .
- ٢ إركز في (أ) وبفتحة مناسبة ارسم قوساً يقطع ضلعي الزاوية في (ب، ج) .
- ٣ بنفس الفتحة أو أكبر قليلاً إركز في كل من (ب، جـ) وارسم قوسان يتقاطعان. في نقطة (د).
 - ٤ صل أد يكون هو المنصف المطلوب.

ملحوظة : تتبع نفس خطوات العمل عندما تكون الزاوية المطلوب تنصيفها قائمة أو منفرجة .

٢ - ١٣ تنصيف زاوية تنحصر بين مستقيمين غير متقاطعين

المعطيات:


أب، جدد مستقيمين غير متقاطعين بينهما زاوية .

المطلوب:

تنصيف الزاوية المحصورة بين أب، جد بدون مدهما .

خطوات العمل :

- ١ إرسم أب، جد المعلومين.
- ٢ إرسم المستقيمان رم هـ ، و هـ يوازيان أب ، جـ د ويبعدان عنهما مسافة واحدة مناسبة . فيتقاطع الموازيان في نقطة (هـ) . وهي نفس الزاوية الواقعة بين أب ، جـ د .
 - ٣ نصف الزاوية (هـ) بالمنصف هـ ل المطلوب (العملية السابقة) .



٢ - ١٤ تقسيم الزاوية القائمة إلى ثلاث أقسام متساوية المعطيات:

لأ زاوية قائمة.

المطلوب:

تقسيمها إلى ٣ أقسام متساوية بالفرجار.

خطوات العمل :

١ - إرسم ضلعى الزاوية القائمة أ

٢ - إركز في (أ) وبفتحة مناسبة ارسم قوساً يقطع ضلعي القائمة في النقطتين (ب، جـ) وبنفس الفتحة إركز في كل من (ب، جـ) واقطع القوس في النقطتين (د، هـ).

٣٠ صل أهـ، أد تحصل على الأقسام التلاثة المتساوية قيمة كل منهم ٣٠٠.

ملحسوظة : لا تصلح هذه الطريقة مع الزاويتين الحادة والمنفرجة .

٢ – ١٥ رسم زاوية تساوى زاوية أخرى معلومة المعطيات :

◄ أ الزاوية المعلومة ، ده قطعة مستقيمة معلومة .

المطلوب:

رسم مستقیم یمیں علی د هـ بزاویة تساوی زاویة أ


خطوات العمسل:

١ - إرسم القطعة المستقيمة د ه.

٢ - إركز في (أ) وبفتحة مناسبة إقطع ضلعي الزاوية المعلومة في النقطئين (ب، ج)، وبنفس الفتحة أيضاً إركز في (ه) وارسم قوساً يقطع دهـ
 في (و).

٣ - إركز في (و) وبفتحة تساوى ب جا اقطع القوس السابق في نقطة (ن).

٤ - صل هـ ن تحصل على الزاوية هـ مساوية للزاوية أ



الباب الثالث المضلعات المنتظمة

٣-١ الطرق المختلفة لرسم المثلث

١ - رسم المثلث بمعلومية أطوال أضلاعه (شكل ١) :
 خطوات العمال :

١ – ارسم الضلع المعلوم أب بالطول (I)

٢ - إركز في (أ) وبفتحة نساوى الطول (II) إرسم قبيساً .

٣ - إركز في (ب) وبفتحة تساوى الطول (III) إقطع القوس السابق في (ج)

٤ - صل أج ، بج تحصل على المثلث المطلوب .

٢ - رسم المثلث بمعلومية ضلع وزاويتين (شكل ٢):

خطوات العمل:

١ - إرسم الضلع المعلوم أب بالطول (١) .

٢ - إرسم في (أ) إحدى الزاويتين المعلومتين .

٣ - إرسم في (ب) الزاوية الأخرى المعلومة ، فيتقاطع ضلعى الزاوية في (ج)
 تحصل على المثلث المطلوب .

٣ - رسم المثلث بمعلومية ضلعين وزاوية (شكل ٣):

خطوات العسمسل:

١ - إرسم الضلع المعلوم أب بالطول (١).

٢ - إرسم في (ب) الزاوية المعلومة .

٣- إركز في (ب) وبفتحة تساوى الطول (II) إقطع ضلعى الزاوية في (ج) .

٤ - صل جأ تحصل على المثلث المطلوب.

\$ - رسم مثلث قائم الزاوية بمعلومية ضلعين (شكل \$)

خطوات العمسل:

١ - إرسم الضلع المعلوم أب بالطول (1) .

٢ - نصف أب وإركز في نقطة المنتصف وارسم نصف دائرة على أب .

٣ - إركز في (ب) وبفتحة تساوى الطول (II) إقطع محيط نصف الدائرة في (ج).

٤ - صل ج أ تحصل على المثلث المطلوب والقائم الزاوية في (ج).

٥ - رسم مثلث متساوى الساقين بمعلومية القاعدة والارتفاع (شكل ٥).

خطوات العمسل.

١ - إرسم القاعدة المعلومة أب بالطول (١) .

٢ - نصف أب وأقم عمود من نقطة المنتصف.

٣ - إركز في نقطة المنتصف وبفتحة تساوى الطول (II) إقطع العمود في نقطة

(ج). صل جأ، جب تحصل على المثلث المطلوب.


٦ - رسم مثلث مصاوى الساقين بمعلومية القاعدة وزاويتاها المتساويتين (شكل ٦):

خطوات العمسل:

١ - إرسم القاعدة المعلومة أب بالطول (١) .

٢ - إرسم في (أ) ، (ب) الزاويتين المتساويتين المعلومتين فيتقاطع ضلعاهما
 في (ج) .

٣ - صل جأ، جب تحصل على المثلث المعلوم.



شكل ٢/٣ رسم المربع بمعلومية طول قطره ووضع أحد اضلاعه

٣ – ٢ رسم المربع بمعلومية طول قطره ووضع أحد أضلاعه

المعطيات:


طول القطر (ل) ووضع الضلع أب

المطلوب:

رسم مربع قطره يساوى (ل) وفى الوضع المطلوب.

خطوات العمل:

- ١ إرسم ضلعين بأى طول متعامدين وفي الوضيع
 المطلوب
 - ٢ نصف الزاوية القائمة (ب)
- ٣ إركز في (ب) وبفتحة تساوى طول القطر (ل)
 واقطع المنصف في نقطة (د)
- ٤ إرسم من (د) مستقيمين يوازيان ضلعى الزاوية القائمة السابق رسمهما ويتقاطعان معهما فى نقطتى (أ، ج) نحصل على المربع المطلوب.



٣ - ٣ رسم المربع بمعلومية طول ووضع قطره
 المعطيات:

(ل) القطر المعلوم - أحد وضعه المطُلوب:

رسم مربع قطره يساوى (ل) وفى الوضع المطلوب للقطر .

خطوات العمل :

۱ - إرسم القطر أحد بالطول (ل) وفي الوضع المطلوب.

٢ - نصف القطر أح في (م)

۳ - إركز في (م) وبفتحة تساوى أم اقطع المنصف في نقطتي (د، ب)

٤ - صل النقط (أ، ب، ح، د) تحصل على
 المربع المطلوب .

٣ - ٤ رسم المخمس بمعلومية ضلعه (الطريقة الخاصة)

المعطيات:

أب طول ضلع المخمس المنتظم.

المطلوب:

رسم المخمس المنتظم.

خطوات العمل:

١ - إرسم أب بالطول المعلوم ونصفه في نقطة (م) .

٢ - أقم من (أ) العمود أس على أب ويساويه .

٣ - صل م س ثم اركز في (م) وبفتحة تساوى م س إرسم قوس يقطع إمتداد ب أ في (ص) .

٤ - إركز في كل من (أ) ، (ب) وبفتحة تساوى ب ص إرسم قوسين أعلا أ ب يتقاطعان في نقطة (د) .

٥ – إركز في (د) وبفتحة تساوى أب إرسم قوسين ثم اركز في (أ)، (ب) وبنفس الفتحة إقطع القوسين السابقين في النقطتين (هـ)، (حـ).


٦ - صل النقط (ب ، ح ، د ، ه ، أ) تحصل على المخمس المنتظم المطلوب .


ملحوظة:

يمكن حساب زاوية الرأس لأى مضلع منتظم من العلاقة التالية .

وعلى ذلك تكون زوايا المضلعات المنتظمة كالتالي :

المثلث المتساوى الأضلاع ٠٠° - المربع والمستطيل ٩٠ - المخمس ١٠٨ - المسدس ١٢٠ -إلخ





٣ - ٥ رسم المسدس المنتظم
 بمعلومية طول ضلعه

(أ) باستخدام الفرجار. المعطيات:

أ ب طول ضلع المسدس المنتظم المطلوب:


رسم المسدس المنتظم باستخدام الفرجار خط مصوات العميل :

١ - إرسم أب ثم إركز في (أ) وبفتحة تساوى أب إرسم قوساً وبنفس الفتحة إركز في
 (ب) وإقطع القوس في (م) -

۲- اركز في (م) وبفتحه تساوى م ا ارسم دائرة تمر بنقطتي (أ، ب)

٣- بنفس الفتحة إركز في (أ) واقطع محيط الدائرة في (و) ثم إركز في (و) واقطع محيط الدائرة في (هـ) - كرر العملية حتى تحصل على بقية رؤوس المسدس (د، حـ)

٤ - صل النقط (ب، ح، د، ه، و، أ) تحصل على المسدس المطلوب .



(ب) باستخدام المثلثات

المعطيسات:

أ بطول ضلع المسدس المنتظم . المطلوب :

رسم المسدس المنتظم باستخدام المثلث ٦٠°

خطوات العمل:

١ – إرسم الضلع المعلوم أ ب
 ٢ – باستخدام المسطرة والمثلث م ٦٠°


۲ - باستخدام المسطرة والمثلث م ۲۰ و ارسم الضلعين أو، ب جه وحدد طولهما باستخدام الفرجار .

٣ - كرر العملية السابقة للحصول
 على الضلعين وه، جد مع مراعاة
 عكس وضع المثلث كما هو موضح بالشكل.

٤ - صل هـ د نحصل على المسدسالمطلوب .

ملحوظة:

يمكن إستخدام المثلث بوضع أخر للحصول على زاوية ٦٠ أيضا وذلك بجعل وتر المثلث ينطبق على المسطرة ويتم الرسم على الضلع إلاً خر للزاوية ٦٠ كما هو موضح بالشكل الملحق بالخطوة رقم (١).



"۳ - ٦ رسم المسدس المنتظم بمعلومية قطر الدائرة التي تمر برؤوسيه

المعطيسات:

(م) الدائرة المعلومة .

المطلوب:

رسم مسدس منتظم داخل الدائرة .


خطوات العمل:

١ - إرسم الدائرة المعلومة (م) ، ثم ارسم القطر أد .

٢ - إركز في (أ) وبنفس الفتحة السابقة
 (نصف قطر الدائرة م) إرسم قوساً يقطع محيط الدائرة في النقطئين (و ، ب)

٣ - بنفس الفتحة السابقة أيضاً إركز
 في (د) وارسم قوساً يقطع محيط الدائرة في
 النقطتين (هـ، جـ).

٤ - صل النقـط (أ، ب، ج، د
 ه ، و) تحصل على المسدس المطلوب.



٢ - ٧ رسم المسدس المنتظم بمعلومية
 قطر الدائرة التي تمس أضلاعه

المعطيات:

(م) الدائسرة المعطومة.

المطلوب:

رسم المسدس المنتظم الذي تـمس أضلاعه محيط الدائرة (م).

خطوات العمسل:

١ - إرسم الدائرة (م) ، ثم إرسم مماساً أفقياً عند أسفل نقطة بها .

۲ – باستخدام المسطرة والمثلث ٦٠°
 إرسم مماسان للدائرة يتقاطعان مع المماس
 السابق .

٣ - كرر الخطوة السابقة مع
 عكس وضع المثلث .

٤ - إرسم مماساً أفقياً عند أعلا نقطة للدائرة يتقاطع مع المماسان السابقين تحصل على المسدس المطلوب.

(٢) F شكل ٨/٣ الطريقة العامة لرسم أي مطلع منتظم بمعلومية طول ضلعه

٣ - ٨ الطريقة العامة لرسم أى مضلع منتظم بمعلومية طول ضلعه

المعطيات:

أ ب طول المضلع المنتظم .

المطلوب:

رسم عدة مضلعات منتظمة أطوال أضلاع كل منها يساوى أب.

خطوات العمل:

۱ - إرسم أب وأقم من (أ) عمود ، ثم إركز في
 (أ) وبفتحة تساوى (أب) إرسم قوساً يقطع العمود في
 نقطة (س).

١ - صل س ب .

٣ - نصف أب ومد المنصف اليقطع سب في
 نقطة (٤) ويقطع القوس في نقطة (٦).

٤ - نصف المسافة بين النقطتين (٤) ، (٦) في نقطة (٥) ، ثم افتح الفرجار فتحة تساوى ٤ - ٥ وإركز في نقطة (٢) واقطع المنصف في نقطة (٧) ، ثم اركز في (٧) واقطعه مرة أخرى في نقطة (٨) وهكذا .

٥ – عندما يكون المضلع المنتظم المطلوب
رسمه مخمسا ، اركز في نقطة (٥) على
المنصف (وهي النقطة الدالة على رقم عدد
أضلاع المضلع المطلوب) وبفتحة تساوى ٥ – أ
إرسم دائرة ، ثم قسم محيطها بفتحة تساوى أ ب
تحصل على رؤوس المخصس المطلوب.


تدما یکون المضلع المنتظم المطلوب رسمه مسدسا منتظما ، ارکز فی نقطة (٦) علی المنصف وبفتحة تساوی ٦ – أ ارسم دائرة ثم قسم محیطها بفتحة تساوی أ ب تحصل علی رؤوس المسدس المطلوب .

٧ - عندما يكون المضلع المنتظم المطلوب
رسمه مسبعا منتظما ، اركز في نقطة (٧)
على المنصف وبفتحة تساوى ٧ - أ ارسم
دائرة ثم قسم محيطها بفتحة تساوى أب
تحصل على رؤوس المسبع المطلوب .

 Λ – عندما یکون المضلع المنتظم المطلوب رسمه مثمنا منتظما ، ارکز فی نقطة (Λ) علی المنصف و بفتحة تساوی (Λ – أ (رسم دائرة ثم قسم محیطها بفتحة تساوی أب تحصل علی رؤوس المثمن المطلوب .

وهكذا تتبع نفس الخطوات عندما يكون المضلع المطلوب ذو تسع أضلاع أو عشرة أو ... إلخ .





(Y) \odot (ι) شكل ٩/٣ الطريقة العامة لرسم أي مضلع منتظم بمعلومية الدائرة التي تمر برؤوسه

٣ - ٩ الطريقة العامة لرسم أي مضلع منتظم بمطومية الدائرة التي تمر برؤوسه.

المعطيات:

(م) الدائرة المعلومة.

المطلوب:

رسم عدة مضلعات منتظمة تمر الدائرة (م) برؤوسها .

خطوات العمل:

١ – إرسم الدائرة (م) والقطر أب وقسمه إلى عدد مساوى لعدد أضلاع المضلع المنتظم المطلوب (وليكن مخمساً) أى ٥ أقسام (يكتفى دائماً بنقل القسم رقم (٢) إلى القطر أب).

Y - (X) أ) وبفتحة تساوى أ ب ارسم قوس وبنفس الفتحة (X فى (Y) وارسم قوساً يقطع القوس السابق فى (Y) ، ثم صل (Y) ومده على استقامته ليقطع محيط الدائرة فى (Y) .

۳ - صل ب د فیکون أحد أضلاع المخمس المطلوب ، ثم بفتحة تساوى ب د قسم محیط الدائرة تحصل على بقیة رؤوس المخمس المطلوب .

٤ - صل رؤوس المخمس لتحصل على المخمس المنتظم .


ملحوظة : صل (ج) بنقطة (٢) في كل الحالات عند رسم أي مضلع منتظم .

٥ - عندما يكون المضلع المنتظم المطلوب رسمه مسبعاً قسم القطر اب إلى ٧ أقسام متساوية ، ثم صل ج - ٢ ومده على إستقامته ليقطع محيط الدائرة في (د) ، يكون ب د أحد أضلاع المسبع المنتظم وبفتحة تساوى ب د قسم محيط الدائرة تحصل على بقية رؤوس المسبع المنتظم المطلوب .

٦ – عندما يكون المضلع المنتظم المطلوب رسمه مثمناً قسم القطر أب إلى ٨ أقسام متساوية ، ثم كرر نفس الخطوات السابقة لتحصل على المثمن المطلوب .


٧ - عندما يكون المضلع المنتظم المطلوب
 رسمه متسعاً منتظماً قسم القطر أب
 إلى ٩ أقسام متساوية ، ثم كرر نفس
 الخطوات السابقة تحصل على المتسع المنتظم
 المطلوب .


٨ - عندما يكون المضلع المنتظم المطلوب نو عشرة أضلاع قسم القطـر أب إلى ١٠ أقسام متساوية ، ثم كرر نفس الخطوات السابقة تحصل على المضلع ذو العشرة أضلاع المطلوب .





تمارين


- ١ إرسم مربع طول قطره ٦٠ مم وأحد أضلاعه يميل على المستوى الأفقى ٣٠ جهة اليمين .
 - ٢ إرسم مربع طول قطره ٧٠ مم وأحد أضلاعه يميل على المستوى الأفقى زاوية ٥٤٥.
- ٣ إرسم المربع أب جـ د الذي فيه القطر أجـ يميل ٢٠° على المستوى الأفقى جهة اليمين وطوله ٧٥ مم .
 - ٤ إرسم بالطريقة الخاصة مخمساً منتظماً طول صلعه ٣٥ مل .
 - ٥ إرسم مسدساً منتظماً طول ضلعه ٤٠ مم بالطريقتين التاليتين :
 - أولًا باستخدام الفرجار . ثانياً باستخدام المثلث . ٥٦ .
- ٦ إرسم المسدس المنتظم أب جـ د هـ و الذي فيه الضلع أب يميل على المستوى الأفقى ٤٥ ° جهة اليمين وطوله ٤٢ مم.
 - ٧ إرسم مسدساً منتظماً داخل دائرة قطرها ٨٢ مم .
 - ٨ (م) دائرة قطرها ٦٥ مم إرسم المسدس المنتظم الذي تمس أضلاعه الدائرة (م) .
 - ٩ إرسم بالطريقة العامة مسبعاً منتظماً طول ضلعه ٣٠ مم .
 - ١ إرسم مثمناً منتظماً طول ضلعه ٢٥ مم بالطريقة العامة .
 - ١١ (م) دائرة قطرها ٧٠ مم إرسم مسبعاً منتظماً تقع رؤوسه على محيط الدائرة (م) .
 - ١٢ ارسم مضلع منتظم ذو عشرة أضلاع تمر برؤوسه دائرة قطرها ٨٠ مم .
- ۱۲ ارسم مسدساً منتظماً طول ضلعه ۲۰ مم ثم ارسم على كل من أضلاعه مثلث متساوى الساقين يكون ضلع المسدس فيه هو قاعدة المثلث وإرتفاعه ٥٠ مم .
- ١٤- أب جده مخمس منتظم طول ضلعه ٣٠ مم ارسم على الضلع أب مثلث متساوى الأضلاع وعلى كل من بج، هأ نصف دائرة، وعلى كل من (جد، دهـ) مربع.
 - ١٥ إرسم الأشكال الموضحة في التمرينات من تمرين ٣ / ١ حتى تمرين ٣ / ٥











الباب الرابع التماس

٤ - ١ تعاريف (شكل ٤ / ١)

الدائرة (شكل ١):

هى مستوى محاط بخط منحنى مقفل يتكون من تحرك نقطة على بعد ثابت من نقطة أخرى تسمى مركز الدائرة ، وهذا البعد الثابت يسمى نصف القطر - ويسمى الخط المنحنى المقفل محيط الدائرة .

القطر:

قطر الدائرة قطعة مستقيمة تمر بمركز الدائرة وتنتهى طرفاها على محيط الدائرة .

القوس:

هو جزء من محيط الدائرة.

الوتر:

هو القطعة المستقيمة الواصلة بين نهايتي قوس ولا تمر بمركز الذائرة .

المماس:

هو المستقيم الذي يمس محيط الدائرة في نقطة واحدة وتسمى بنقطة التماس ، ويكون عمودياً على نصف القطر المار بنقطة التماس هذه .

القطعة الدائرية (شكل ٢):

هي جزء من سطح الدائرة محصورة بين قوس ووتر .

القطاع الدائرى:

هو جزء من سطح الدائرة محصورة بين قوس ونصفى قطرين .

الدوائر المركزية (شكل ٣):

هى التى تشترك فى المركز وتختلف فى أنصاف الأقطار وتسمى بالدوائر ذات المركز العام أو بالدوائر المتمركزة .


واذا اختلف المركزان أصبحتا دائرتين لا مركزيتين (شكل ٤)، وتسمى المسافة م م الاختلاف المركزى.

الدائرتان المتماستان (شكل ٥):

هما اللتان اشترك محيطاهما في نقطة واحدة سواء أكانت من الخارج أم الداخل، ويلاحظ أن نقطة التماس تكون على مستقيم واحد ماراً بالمركزين.

الدائرتان المتقاطعتان (شكل ٦):

هما اللتان اشتر ك محيطاهما في نقطتين ويلاحظ أن يكون المستقيم الواصل بين نقطتي التقاطع والمستقيم الواصل بين المركزين متعامدين .



٤ - ٢ رسم دائرة تمس دائرة أخرى عند نقطة معلومة (من الداخل)

المعطيات:


(م) دائرة معلومة ، (أ) نقطة معلومة على محيطها .

المطلوب:

رسم دائرة أخرى (ن) بنصف قطر معلوم تمس الدائرة (م) عند نقطة (أ) من الداخل.

خطوات العمل :

- ١ ارسم الدائرة المعلومة (م) وحدد نقطة (أ) على محيطها .
 - ٢ صل أم ومده على استقامته .
- ٣ إركز في أ وبفتحه تساوى نصف قطر الدائرة الأخرى (ن) إقطع أم أو إمتداده في نقطة (ن) فتكون هي مركز الدائرة المطلوبة .
 - ٤ بنفس الفتحة السابقة اركز في (ن) وإرسم الدائرة المطلوبة .



٤ - ٣ رسم دائرة تمس دائرة أخرى عند نقطة معلومة (من الخارج)

المعطيات:


(م) دائرة معلومة ، (أ) نقطة معلومة على محيطها .

لمطلوب:

رسم دائرة أخرى (ن) بنصف قطر معلوم تمس الدائرة (م) عند نقطة (أ) من الخارج.

خطوات العمل:

- ١ إرسم الدائرة المعلومة (م) وحدد نقطة (أ) على محيطها .
 - ٢ صل م أ ومده على إستقامته .
- ٣ إركز في (أ) وبفتحة تماوي نصف قطر الدائرة الأخرى (ن) واقطع إمتداد مأ في نقطة (ن) فتكون هي مركز الدائرة المطلوبة.
 - ٤ بنفس الفتحة السابقة إركز في (ن) وارسم الدائرة المطلوبة .



٤ - ٤ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس ضلعى زاوية قائمة


المعطيات:

هـ ل ، هـ ع ضلعى الزاوية القائمة .

المطلوب:

رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس ضلعى الزاوية .

- ١ إرسم ضلعي الزاوية القائمة هـ ل ، هـ ع .
- ٣ إركز في (هـ) وبفتحة تساوى نصف قطر القوس إرسم قوساً يقطع ضلعي الزاوية في (س) ، (ص) وهما نقطتي بداية ونهاية القوس المطلوب .
 - ٣ بنفس فتحة الفرجار السابقة إركز في كل من (س) ، (ص) وارسم فوسان يتقاطعان في نقطة (ن) فتكون هي مركز القوس المطلوب .
 - ٤ بنفس الفتحة أيضاً إركز في (ن) وارسم القوس المطلوب.



٤ - ٥ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس ضلعى زاوية حادة


المعطيات:

ه ع ، ه ص ضلعى الزاوية الحادة .

المطلوب:

رسم قوس بنصف قطر معلوم (نق قوس) يمس ضلعى الزاوية الحادة .

- ١ إرسم ضلعي الزاوية الحادة ه ع ، ه ص .
- ۲ إرسم مستقيم يوازى ع هـ ويبعد عنه مسافة تساوى (نق فوس) ، ومستقيم آخر يوازى ص هـ ويبعد عنه مسافة تساوى (نق فوس) أيضا .
 يتقاطع المستقيمان في نقطة (ن) فتكون هي مركز القوس المطلوب .
 - ٣٠ إسقط من (ن) العمود ن س, على ع هـ والعمود ن س, على هـ ص [س, ، س, هما بداية ونهاية القوس المطلوب].
 - ٤ إركز في (ن) وبفتحة تساوى (نق فوس) إرسم القوس المطلوب.



٤ - ٦ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس ضلعى زاوية منفرجة


المعطيات:

ع هـ ، هـ ص ضلعى الزاوية المنفرجة .

المطلوب:

رسم قوس بنصف قطر معلوم (نق قوس) يمس ضلعى الزاوية .

- ١ إرسم ضلعي الزاوية المعلومة ع هـ ، هـ ص .
- ٢ إرسم مستقيمان يوازيان ع هـ ، هـ ص ويبعدان عنهما مسافة تساوى نصف قطر القوس ، يتقاطع المستقيمان في نقطة (ن) وهي مركز القوس المطلوب .
 - ٣ إسقط من (ن) العمودان ن س, على ع هـ ، ن س, على هـ ص [نقطتي (س,) ، (س,) هما بداية ونهاية القوس المطلوب.
 - غ إركز في (ن) وبفتحة تساوى (ن س ، = ن س ، = نق قوس) إرسم القوس المطلوب .



٤ - ٧ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس مستقيم معلوم ونقطة معلومة خارجة عنه


المعطيات:

ا ب مستقيم معلوم ونقطة (ج) معلومة وخارجة عنه .

المطلوب:

رسم قوس بنصف قطر معلوم من نقطة (ج) ويمس اب .

- ١ ارسم اب وحدد نقطة (ج).
- ٢ إرسم المستقيم هـ و يوازى اب ويبعد عنه مسافة تساوى نصف قطر القوس .
- ٣ إركز في (ج) وبفتحة تساوى نصف قطر القوس إقطع المستقيم هـ و في نقطة (ن) تكون هي مركز القوس المطلوب . ثم اسقط من (ن) العمود ن س على اب فتكون نقطة (س) هي نقطة التماس على اب .
 - ٤ إركز في (ن) وبفتحة تساوى ن جر إرسم القوس المطلوب.



٤ - ٨ رسم قوس يمس مستقيم عند نقطة معلومة عليه ويمر بنقطة أخرى خارجة عنه


المعطيات:

(د) نقطة معلومة على المستقيم اب، (ج) نقطة معلومة خارجة عنه.

المطلوب:

رسم قوس يمس المستقيم اب عند (د) ويمر بنقطة (ج) .

- ١ إرسم المستقيم ١ ب وحدد النقطتين (د، ج) .
- ٢ اقسم من (د) العمود ود ثم صل دج
- ٣ نصف جد ومد المنصف حتى يقطع العمود دو . في نقطة (ن) تكون هي مركز القوس المطلوب.
 - ٤ إركز في (ن) وبفتحة تساوى ن ج إرسم القوس جد المطلوب.



٤ - ٩ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرة (أو قوس) وخط مستقيم (من الداخل)


المعطيات:

(م) دائرة معلومة ، أب مستقيم معلوم .

المطلوب:

رسم قوس بنصف قطر معلوم (نق قوس) يمس كل من الدائرة (م) والمستقيم أب (من الداخل) .

- ١ إرسم الدائرة (م) والمستقيم أب .
- ٢ إرسم الممتقيم جد يوازي أب ويبعد عنه مسافة تساوى (نق قوس)
- 7 (كز في (م) وبفتحة تساوى مجموع نصف قطر القوس ونصف قطر الدائرة (م) ارسم قوساً يقطع المستقيم جد في نقطة (ن) تكون مركز القوس المطلوب . ثم صل ن م يقطع الدائرة (م) في نقطة (س) واسقط من (ن) العمود ن س على أب . (س، س هما نقطتي بداية ونهاية القوس المطلوب) .
 - ٤ إركز في (ن) وبفتحة تساوى نصف قطر القوس إرسم القوس س, س, س



٤ - ١٠ رسم قوس يمس دائرة (أو قوس) عند نقطة معلومة على محيطها وخط مستقيم (من الداخل)


المعطيات:

(س,) نقطة معلومة على محيط الدائرة المعلومة (م) ، اب المستقيم المعلوم .

المطلوب:

رسم قوس يمس الدائرة (م) من الداخل عند نقطة (س,) والمستقيم أب .

- ١ إرسم الدائرة (م) وحدد على محيطها نقطة (س,) وكذا المستقيم أب.
- ٢ صل م س, ومده على استقامته ، ثم إرسم مماساً للدائرة عند (س,) يقطع أب, في (ج) .
- 7 نصف زاویة س جب ومد المنصف حتی یقطع إمتداد م س فی (ن) تکون هی مرکز القوس المماس المطلوب . ثم اسقط من (ن) العمود (ن س) علی أب (س ، س هما بدایة ونهایة القوس المماس المطلوب) .
 - غ إركز في (ن) وبفتحة تساوى ن س, إرسم القوس المطلوب.



٤ - ١١ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرة (أو قوس) وخط مستقيم (من الخارج)


المعطيات:

(د) دائرة معلومة ، اب مستقيم معلوم .

المطلوب:

رسم قوس بنصف قطر معلوم (نق قوس) يمس كل من الدائرة (م) والمستقيم أب (من الخارج) .

- ١ إرسم الدائرة (م) والمستقيم أب
- ٢ ارسم المستقيم (جـ د) يوازي (أ ب) ويبعد عنه مسافة تساوي (نق قيس) .
- ٣ اركز في (م) وبفتحة تساوى الفرق بين نصف قطر القوس ونصف قطر الدائرة (م) إرسم قوساً يقطع المستقيم جد في نقطة (ن) وهي مركز القوس المطلوب. ثم صل نم ومده على استقامته ليقطع الدائرة (م) في نقطة (س,)، واسقط من (ن) العمود ن س, على أب . (س,، س, هما نقطتي بداية ونهاية القوس المطلوب).
 - ٤ إركز في (ن) وبفتحة تساوى نصف قطر القوس ارسم القوس المطلوب.



٤ - ١٢ رسم قوس يمس دائرة (أو قوس) عند نقطة معلومة على محيطها وخط مستقيم (من الخارج)


المعطيات:

(س) نقطة معلومة على محيط الدائرة (م)، أب مستقيم معلوم.

المطلوب:

رسم قوس يمس الدائرة (م) من الخارج عند نقطة (سن) والمستقيم أب.

- ١ ارسم الدائرة (م) وحدد على محيطها نقطة (س) ، وكذا المستقيم أ ب.
- ٢ صل س م ومده على استقامته ، ثم ارسم مماسا للدائرة عند (س) يقطع اب في (ج) .
- " نصف الزاوية س, جب ومد المنصف حتى يقطع امتداد س م في (ن) تكون هي مركز القوس المماس المطلوب . ثم اسقط من (ن) العمود ن س على أب (س ، س ، هما بداية ونهاية القوس المماس المطلوب) .
 - ٤ إركز في (ن) وبفتحة تساوى ن س ارسم القوس المطلوب.



٤ - ١٣ طريقة رسم مماس لدائرتين (من الخارج)


المعطيات:

(م) ، (م) دائرتين معلومتين ، (ل) المسافة بين مركزيهما .

المطلوب:

رسم مماس يمس الدائرتين من الخارج .

- ١ إرسم الدائرتين المعلومتين (م,) ، (م,) .
- ٢ بأحد المثلثين وليكن المثلث ٦٠ كما بالشكل طبق أحد ضلعى الزاوية القائمة للمثلث في وضع يمس الدائرتين تقريباً وطبق المسطرة على الضلع
 الآخر للمثلث ، ثم ثبت المسطرة وحرك المثلث في اتجاه السهم .
- ٣ إستمر في تحريك المثلث حتى ينطبق ضلع المثلث على مركز الدائرة (م) كما بالشكل وارسم العمود م س تكون نقطة (س) هي إحدى نقطتي المماس المطلوب.
 - وبالمثل كرر العملية وارسم العمود م س تكون نقطة (س) هي النقطة الثانية للمماس المطلوب.
 - ٤ صل س س تحصل على المماس المطلوب.



٤ - ١٤ طريقة رسم مماس لدائرتين (من الداخل)

المعطيات

(م) ، (م) دائرتين معلومتين ، (ل) المسافة بين مركزيهما .

المطلوب:

رسم مماس للدائرتين من الداخل .

خطوات العمل:


١١ - إرسم الدائرتين المعلومتين (م) ، (م) .

٢ - بأحد المثلثين وليكن المثلث ٦٠ كما بالشكل طبق أحد ضلعى الزاوية القائمة للمثلث في وضع يمس الدائرتين من الداخل تقريبا ، وطبق المسطرة على الضلع الآخر للمثلث ثم ثبت المسطرة وحرك المثلث في اتجاد السهم .

س - إستمر في تحريك المثلث حتى ينطبق ضلع المثلث على مركز الدائرة (م) كما بالشكل وارسم العمود م س تكون نقطة (س) هي إحدى نقطتي المماس المطلوب.

وبالمثل كرر العملية وارسم العمود م س تكون نقطة (س) هي النقطة الثانية للمماس المطلوب.

٤ - صل س س تحصل على المماس المطلوب.



٤ - ١٥ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين (من الداخل)


المعطيات:

(م) ، (م) دائرتان معلومتان ، (ل) البعد بين مركزيهما .

المطلوب:

رسم قوس بنصف معلوم (نق قوس) يمسهما من الداخل .

- ١ إرسم الدائرتان (م,) ، (م,) .
- ٢ إركز في (م,) وبفتحة نق _{قوس} + نق إرسم قوسا ،ثم إركز في (م,) وبفتحه = نق _{قوس} + نق إقطع القوس السابق رسمه في نقطة (ن) تكون هي مركز القوس المطلوب.
- ٣ إرسم من (ن) المستقيم ن م يقطع الدائرة (م) في نقطة (س) ، والمستقيم ن م يقطع الدائرة (م) في نقطة (س) . (نقطتي س ، س هما بداية ونهاية القوس المطلوب) .
 - ٤ إركز في (ن) وبفتحة تساوى نق قوس إرسم القوس المطلوب.



٤ - ١٦ رسم قوس بنصف قطر معلوم بمس دائرتين معلومنين (من الخارج)


المعطيات:

(م) ، (م) دائرتان معلومتان ، (ل) البعد بين مركزيهما .

المطلوب:

رسم قوس بنصف قطر معلوم (نق قوس) يمسهما من الخارج .

- ١ إرسم الدائرتان (م) ، (م,) .
- ٢ إركز في (م,) وبفتحة = نق نوس نق, إرسم قوسا ، ثم إركز في (م,) وبفتحة = نق نوس نق, إقطع القوس السابق في نقطة (ن) تكون هي مركز القوس المطلوب .
- ٣ إرسم من (ن) المستقيم ن م ومده حتى يقطع الدائرة (م) في نقطة (س) ، والمستقيم ن م ومده حتى يقطع الدائرة (م) في نقطة (س) .
 (س) . (نقطتي س، س، هما بداية ونهاية القوس المطلوب) .
 - ٤- إركز في (ن) وبفتحة تساوى نق قوس إرسم القوس المماس المطلوب.



٤ - ١٧ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين
 إحداهما من الداخل و الأخرى من الخارج (وضع أول) .

المعطيات:

م, ، م, دائرتان معلومتان ، (ل) البعد بين مركزيهما .

المطلوب:

رسم قوس بنصف قطر معلوم (نق قوس) يمس الدائرة م، من الخارج والدائرة م، من الداخل .

خطوات العمل:


١ - إرسم الدائرتان م ، م .

٢ - إركز في م وبفتحة = نق فوس - نق إرسم قوسا .

ثم إركز في م وبفتحة = نق قوس + نق إقطع القوس السابق في نقطة (ن) تكون هي مركز القوس المطلوب.

٣ - إرسم من (ن) المستقيم ن م ومده حتى يقطع الدائرة (م) في نقطة (س) والمستقيم ن م يقطع الدائرة م في نقطة (س).
 (س) ، س هما بداية ونهاية القوس المطلوب)

٤ - إركز في (ن) وبفتحة تساوى نق قوس إرسم القوس المماس المطلوب.



٤ - ١٨رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين
 إحداهما من الداخل والأخرى من الخارج (وضع ثان)


المعطيات:


م، م دائرتان معلومتان ، نق فوس (نصف قطر القوس المماس) .

المطلوب:


رسم القوس المعلوم نصف قطره يمس (م,) من الداخل ، (م,) من الخارج .

- ١ إرسم م ، م .
- ٢ إركز في (م) وبفتحة = نق نق فوس إرسم قوسا . ثم إركز في (م) وبفتحة = نق + نق فوس إقطع القوس السابق في نقطة (ن) تكون هي المركز المطلوب .
 - ٣ صل م ن ومده على استقامته ليقطع الدائرة (م) في نقطة (س) ثم صل م ن فيقطع الدائرة (م) في نقطة (س).
 (س ،س هما بداية ونهاية القوس المطلوب)
 - ٤ إركز في (ن) وبفتحه تساوى نصف قطر القوس (نق قوس) إرسم القوس المماس المطلوب.







1.4 .65




1.5








1.0


Evet VV
































الباب الضامس

القطاعات المخروطية

٥ - ١ تعاريف:

القطاعات المخروطية هي منحنيات تنتج من قطاعات مستوية في مستويات مختلفة في المخروط الكامل والتي يمكن تعريفها جميعا كما يلي (شكل ٥ / ١):

١ - الدائرة:

إذا قطع المخروط القائم بمستوى يوازى قاعدته فإن القطاع الناتج يكون دائرة (شكل ١).

٢ - القطع الناقص:

إذا قطع المخروط القائم بمستوى يميل على قاعدته بزاوية أقل من زاوية ميل راسم المخروط على الأفقى – فإن القطاع الناتج يكون قطعا ناقصا (شكل ٢).


٣ - القطع المكافئ :

إذا قطع المخروط القائم بمستوى يميل على قاعدته بزاوية تساوى زاوية ميل راسم المخروط على الأفقى - فإن القطاع الناتج يكون قطعا مكافئا(شكل ٣) .

٤ - القطع الزائد:

إذا قطع المخروط القائم بمستوى يوازى محوره فإن القطاع الناتج يكون قطعا زائدا (شكل ٤).

وسنكتفى هنا بدراسة القطع الناقص فقط والطرق الهندسية لرسمه .



٥ - ٢ القطع الناقص:

يمكن تعريف القطع الناقص بأنه المحل الهندسي لنقطة تتحرك في مستو به نقطة ثابتة معلومة (ه) تسمى البؤرة ومستقيم معلوم س ص يسمى الدليل، وتتحرك هذه النقطة بحيث تكون نسبة بعدها عن البؤرة إلى بعدها عن الدليل (أي هـ ن: ن م) ثابتة وأقل من الوحدة (شكل ١).


ويسمى البعد اب المحور الأكبر للقطع الناقص - والبعد جد المحور الأصغر للقطع الناقص ـ وهذان المحوران متقاطعان ومتعامدان وينصف كل منهما الأخر. ويسمى البعد (هه هـ) البعد بين البؤرتين.

كما يسمى كل من الخطين س ص ، س ص بدليلي القطع الناقص .

يلاحظ أنه عند قطع الكرة بمسنوى فإن الشكل الحقيقى للقطاع الناتج يكون دائرة ، وإذا كان المستوى القاطع يميل على أحد المحورين الأساسيين بزاويه أقل من ٩٠ كان مسقط القطاع الناتج قطعا ناقصا (شكل ٢) .

وكذلك إذا قطعت الأسطوانة بمستوى عمودى على الرأس ويميل على محورها بزاوية أقل من ٩٠° كان مسقط القطاع الناتج والذي يظهر في المستوى الآخر الموازى للمحور قطعا ناقصا (شكل ٣).

وفيما يلى بعض طرق رسم القطع الناقص.



٥ - ٣ رسم القطع الناقص باستخدام الفرجار (طريقة التقسيم)

المعطيسات


أب القطر الأكبر، جد القطر الأصغر.

المطلوب:

رسم القطع الناقص باستخدام الفرجار (طريقة التقسيم) .

خطوات العمل :

- ١ إرسم القطرين أب، جد متعامدان ومتناصفان في نقطة (و) .
- ٢ إركز في نقطة (ب) وبفتحة تساوى جد داقطع أ ب في نقطة (هـ) .
 - ٣ قسم أ هـ إلى ثلاثة أقسام متساوية .
- ٤ افتح الفرجار فتحة = 😽 أ هـ وإركز في (و) واقطع أب في النقطتين (م ، م) (هما مركزي القوسين الصغيرين للقطع الناقص) .
 - ٥ إرسم من م ، م مستقيمات تميل على القطر الأكبر بزاوية ٦٠ فنتقاطع في م ، م (هما مركزي القوسين الكبيرين للقطع الناقص) .
- 7 (كز في (م, ، م,) و بفتحة = م, أ = م, ب ارسم القوسين الصغيرين ثم اركز في م, ، م و بفتحة = م د = م ج ارسم القوسين الكبيرين تحصل على منحنى القطع الناقص المطلوب.



٥ - ٤ رسم القطع الناقص باستخدام الفرجار (طريقة المثلث)

المعطيات:


أب القطر الأكبر، جدد القطر الأصغر

المطلوب:

رسم القطع الناقص باستخدام الفرجار (طريقة المثلث)

خطوات العمل:

- ١ إرسم القطرين أب، حدد متعامدان ومتناصفان في نقطة (و).
- ٢ إركز في (أ) وبفتحة تساوى و حد إقطع أب في نقطة (هـ).
- ٣ إرسم على و هـ المثلث و س هـ المتساوى الأضلاع ، ثم إسقط من (س) العمود س ص على و هـ .
- إركز في (ص) وبفتحة تساوى س ص إرسم القوس س م، ثم إركز في (و) وبفتحة تساوى وم، إقطع أب في نقطة (م) (م، ،م هما مركزي القوسين الصغيرين للقطع الناقص)
- ارسم من م، م مستقیمات تمیل علی القطر الأكبر أب بزاویة ٦٠ فتتقاطع فی م، م (هما مركزی القوسین الكبیرین للقطع الناقص)
 اركز فی م، م و بفتحة = م أ = م ب إرسم القوسین الصغیرین ، ثم إركز فی م، م و بفتحة = م د = م ج إرسم القوسین الكبیرین تحصل علی منحنی القطع الناقص المطلوب .



٥ - ٥ رسم القطع الناقص بطريقة الأقواس المتقاطعة

لمعطيات:

ا ب القطر الأكبر حد القطر الأصغر .


المطلوب

رسم القطع الناقص بطريقة الأقواس المتقاطعة .

خطوات العمل:

- ١ إرسم القطرين ا ب ، حـ د متعامدان ومتناصفان في نقطة (و) .
- ٢ إركز في (حـ) وبفتحه تساوى و ا إقطع ا ب في النقطتين هـ ، هـ فتكونا بؤرتي القطع .
- عين مجموعة من النقط ولتكن ثلاثة نقط ١ ، ٢ ، ٣ بين و ، هـ إركز في (هـ) وبفتحة تساوى ١ ١ إرسم قوسين أحدهما أعلا ١ ب والآخر أسفله .
 وبنفس الفتحة كرر العمليه عند هـ إركز في كل من هـ ، هـ وبفتحات تساوى ب ١ إقطع الأقواس السابقة في النقط (ح ، ط ، ى ، ك) .

ملحوظه : كلما زادت نقط التقسيم بين (و ، ه) زادت الأقواس المتقاطعة فيسهل رسم القطع الناقص .



٥ - ٦ رسم القطع الناقص بطريقة الأشعه المتقاطعة

المعطيات:

اب القطر الأكبر، حدد القطر الأصغر.

المطلوب:


رسم المقطع الناقص بطريقة الأشعة المتقاطعة .

خطوات العمل:

- ١ إرسم القطرين أب، حد متعامدان ومتناصفان في نقطة (ز) .
 - ٢ إنشىء على القطرين أب، حدد المستطيل س ص عن .
- ٣ قسم بع إلى أي عدد من الأقسام المتساوية وليكن أربعة أقسام في النقط ١ ، ٢ ، ٣ ثم قسم و ب إلى نفس العدد من الأقسام المتساويه .
- ٤ من نقطة (ح) إرسم أشعه إلى نقط النقسيم الواقعة على بع ثم من نقطه (د) إرسم أشعه إلى نقط النقسيم الواقعة على و ب وتمتد حتى تتقاطع مع الأشعة المتناظرة في النقط ط، ح،ى . صل النقط ب، ط، ح، ى، ح تحصل على ربع منحنى القطع الناقص المطلوب .

كرر العمليتين السابقتين تحصل على ثلاثه أرباع منحنى القطع الناقص المطلوب.

ملحوظة : كلما زاد عدد الأقسام المتساوية على بع، وب زادت النقط المعلومة على المنحنى المطلوب.



٥ - ٧ رسم القطع الناقص بطريقة الخيط

المعطيات:

أب القطر الأكبر، حدد القطر الأصغر...


المطلوب:

رسم القطع الناقص بطريقة الخيط.

خطوات العمل:


- ١ إرسم القطرين أب، حدد متعامدين ومتناصفين في نقطة (و) .
- ٢ عين بؤرتي القطع وذلك بفتح الفرجار فتحه تساوى و أ ثم إركز في (حـ) واقطع أ ب في النقطتين (هـ ، هـ) فتكونا هما بؤرتي القطع الناقص.
- ٣ ثبت ثلاثة دبابيس في النقط (جـ ، هـ ، هـ) ولف حول الدبابيس الثلاثة خيطا رفيعا وأعقد طرفيه بحيث يكون الخيط مشدوداً حول الدبابيس الثلاثة .
- ٤ إنزع الدبوس المثبت عند (حـ) وضع مكانه سن القلم الرصاص وحركه في اتجاه عقرب الساعة بحيث يكون الخيط مشدود دائما وعند إتمام دورة القلم تجد أن سن القلم الرصاص قد رسم منحنى القطع الناقص المطلوب .

ملحوظه : لضمان تنفيذ هذه العملية بسهولة ويسر ترسم على لوحة ورقية مثبتة على اللوحة الخشبية ليسهل تثبيت الدبابيس ، حيث يصعب تنفيذها بكراسة المربعات .



تمارين

- ١ إرسم باستخدام الفرجار (طريقة التقسيم) قطعاً ناقصاً قطراه الأكبر والأصغر ٨٠ مم ، ٥٥ مم على الترتيب .
 - ٢ إرسم باستخدام الفرجار (طريقة المثلث) قطعاً ناقصاً قطراه ٧٥ مم ، ٥٠ مم .
 - ٣ إرسم بطريقة الأقواس المتقاطعة قطعاً ناقصاً طول قطريه ١٠٠ مم ، ٦٠ مم .
- ٤ إذا علمت أن البعد بين بؤرتي قطع ناقص هو ٨٠ مم وطول محوره الأكبر ١٢٠ مم فارسم القطع الناقص بطريقة الأقواس المتقاطعة .
 - ٥ إرسم مستطيلا طوله ١١٠ مم وعرضه ٧٠ مم وأنشىء داخله قطعاً ناقصاً .
 - ٦ إرسم نصف قطع ناقص داخل مربع طول ضلعه ٧٠ مم بطريقة الأشعة .
 - ٧ أب، حدد قطران لقطع ناقص طولهما ١٢٠ مم، ٨٠ مم.
 المطلوب رسم هذا القطع بطريقة الخيط.
 - ٨ إرسم الأشكال الموضحة في تمرين ٥ / ٨.



الباب السادس الميسلبة

٦ - ١ الميل (شكل ٦ / ١ - ١) :

أحيانا يحتاج الطالب إلى رسم خط يميل على أحد المستويات بزاوية ميل معلومة (مثل خوابير التثبيت) - وفي هذه الحالة أما أن تغطى زاوية الميل أو يعطى ظل هذه الزاوية (نسبة المقابل على المجاور) ويسمى هذا الظل في هذه الحالة نسبة الميل - ويعبر عنه كما هو موضح.

مشال : أرسم مستقيم يميل بنسبة ميل ١ : ٨ على الأفقى .

خطوات العمل :

- ١ ارسم القطعة المستقيمة أب أفقيا بطول ٨ سم .
 - ٢ أقم من (ب) العمود ب حـ بطول ١ سم .

۲ - ۲ السلبة : (شكل ٦ / ۱ - ۲) :

عند خرط الأعمدة المسلوبة يحتاج الأمر إلى معرفة قيمة السلبة القطرية فإذا كان القطر الأصغر للعمود = ق


والقطر الأكبر للعمود = ق وطول الجزء المسلوب = ل

$$\frac{\bar{o}, -\bar{o}}{\bar{b}}$$
 فإن السلبة القطرية = $\frac{\bar{o}, -\bar{o}}{\bar{b}}$

مثال : عمود مسلوب طوله = ١٠ سم وقطره الأكبر = ٥ سم وسلبته القطرية = ١ : ٥ أوجد القطر الأصغر ثم أرسم المسقط الرأسي لهذا العمود .

السلبة القطرية =
$$\frac{1}{6} = \frac{\bar{b}_1 - \bar{b}_1}{b}$$


ن. ق
$$_{\gamma}$$
 – ق $_{\gamma}$ = ۱۰ × $\frac{1}{\circ}$ = ۲ سم



وفى كثير من الأحيان تكتب قيمة السلبة على الرسم كما هو موضح فى المثال السابق مع ذكر أحد الأقطار وطول السلبة وقد يستغنى عن ذكر السلبة ويكتفى بذكر القطرين وطول السلبة .

بيان السلبة والميل على الرسم:

يوضع رمز السلبة (ك أو ح) أو الميل (ك أو ح) أو لا ثم تكتب النسبة ويلاحظ أن اتجاه الرمز يشير إلى إنجاه السلبة أو الميل .



الباب السابع مقياس الرسم

٧ - ١ مقياس الرسم الاعتسادى:

عند البدء في رسم أي جسم ندرس أبعاده الخارجية ويختار له ورقة رسم مناسبه لكي يرسم بمقياس كامل أي أن البعد الموجود على الورق يساوي تماماً بعد الجسم المقابل ولكن في كثير من الأحيان تكون أبعاد الجسم كبيرة ولا يمكن الرسم بمقياس كامل أو العكس تكون أبعاد الجسم صغيرة ويصعب رسم الجسم بهذه الأبعاد الصغيرة ولذلك يجب اختيار مقياس رسم مناسب يمكن باستخدامه تمثيل الجسم بأبعاد وحجم مناسبين وفي كل الحالات يجب أن يكتب على الرسم الأبعاد الحقيقية بصرف النظر عن المقياس المرسوم به الرسم ويفضل استخدام المقاييس الآتية :

۱ - مقیاس کامل : ۱ :۱

۲ – عند التصغير: ۱:۲،۱:۵٫۱،۱۰۰۱،۱۰۱،۱۰۱،

٣ - عند التكبير: ٢:١،٥:١،١٠،١:١،٠٠

وبذا فإن تعريف مقياس الرسم هو عبارة عن النسبة بين الطول المرسوم على الورق والطول الحقيقى في الطبيعة أي أن:

مقياس الرسم = الطول المرسوم على الورق الطبيعة

فمثلا إذا كان البعد بين نقطتين على الرسم ١٠ سنتيمترات والمسافة الحقيقية في الطبيعة هي متراً واحداً - فيكون مقياس الرسم المستخدم في هذه الحالة هو ١٠: ١٠٠ أي ١: ١٠ ويعني أن ١ سنتيمتر تمثل ١٠ سنتيمترات على الطبيعة وبالمثل إذا كان البعد على الرسم هو ٢ سنتيمترات والبعد الحقيقي ٤ ملليمتر فيكون مقياس الرسم المستخدم هو ٢٠: ٤ أي والبعد الحقيقي ١٠ مينيمتر على الورق تمثل ١ سنتيمتر على الطبيعة الشروط الواجب توافرها في مقاييس الرسم:

١ – أن ترسم مقاييس الرسم بدقة وتقسم بعناية ويدون عليها الأبعاد
 للوحدة وأجزائها .

٢ - أن يكون طول المقياس كاف لقياس أكبر بعد للجسم المراد رسمه .

وتوجد عدة أنواع من مقاييس الرسم أهمها مقياس الرسم الاعتيادى حيث يقسم إلى عدد من الوحدات - وتقسم الوحدة الأولى من اليسار إلى أجزاء الوحدة الرئيسية .

— مثــال "

ارسم مقياساً للرسم ١ : ٥٠ لغياس أمتار وديسمترات وأقصى طول هو أمتار .

العمسل:

١ – نرسم خطين متوازيين البعد بينهما حوالي ١ سم .

٢ - حيث أن المقياس ١: ٥٠ يعنى كل ١ سم على الورق يمثل ٥٠ سم على الطبيعة

. . كل ٢ سم على الورق تمثل ١٠٠ سم أى مترًا واحدًا على الطبيعة وعلى ذلك نحدد مسافات كل منها يساوى ٢ سم وهى تعبر عن متر على الطبيعة والطول الكلى ١٠ سم .

٣ - يقسم القسم الأول من اليسار إلى عشرة أجزاء متساوية يمثل كل
 منها ١ ديسيمتر

١/٧ مرسم المقياس كالموضح في شكل ١/٧
 مثال ٢

ارسم مقياسًا للرسم أساسه سنتيمترا لكل لم متر ويكفى لقياس ٣ أمتار ويقرأ حتى ١٠ سم

العمال:

١ - نرسم خطين متوازيين البعد بينهما حوالي ١ سم .

٢ - حيث أن المقياس ١ : ٢٥ أى أن كل ١ سم على الورق يمثل
 ٢٥ سم على الطبيعة وبذا فإن كل ٤سم على الورق تمثل ١٠٠سم أى متراً
 واحدا على الطبيعة وعلى ذلك نحدد مسافات كل منها يساوى ٤ سم وهى
 تعبر عن متر على الطبيعة والطول الكلى ١٢ سم

٣ - يقسم القسم الأول من اليسار إلى عشرة أجزاء متساوية ليمثل كل
 منها ١ ديسيمتر

٤ - يتمم رسم المقياس كالموضح في شكل ٧ / ١

ارسم مقياسا للرسم ١: ٥ يقرأ حتى سنتيمتر واحد وأقصى طول للقياس ٥٠ سم وحدد عليه البعد ٢٣ سنتيمترا .

العمل:

۱ - حيث أن المقياس ۱ : ٥ أى أن كل ۱ سم على الورق يمثل ٥ سنتيمترات على الطبيعة وبذا فإن كل ٢ سم على الورق تمثل ١٠ سنتيمترات على الطبيعة وعلى ذلك نحدد مسافات كل منها يساوى ٢ سم وهي نعبر عن١٠ سنتيمتر على الطبيعة والطول الكلى ٥ × ٢ = ١٠ سنتيمتر ويتم الرسم كالمثالين السابقين .


٢ - يقسم القسم الأول من اليسار إلى عشرة أجزاء متساوية ليمثل كل
 منها ١ سنتيمتر - ثم يتمم المقياس كالموضح في شكل ٧ / ١

٧- ٢ مقياس الرسم النسبى : (شكل ٧ / ٢) :

ولإنشاء هذا النوع نفرض أن المطلوب مقياس ١ : ٢,٥ فيمكن رسم مثلث قاعدته أد = ٢,٥ مرة مثل ارتفاعه دهد (شكل ١) ويكون طول القاعدة يساوى اكبر طول مطلوب وليكن ١٠ سم ثم نعمل خطوطا رأسية متوازية ومتقاربة - ولاستخدامه يطبق البعد الأصلى وليكن (أب) مثلا على القاعدة الأفقية إبتداء من نقطة (أ) بالفرجار - ثم نأخذ البعد الرأسى (ب جـ) المقابل لهذا البعد الأفقى - فيكون (ب جـ) هو البعد المطلوب.

ويمكن إضافة مقياس آخر وليكن مقياس 1:0- وذلك بأخذ البعد الرأسى دو يساوى $\frac{1}{0}$ القاعدة (أى ٢٠ مم) وتوصيل أو وفيصبح المقياس أو هو المقياس المطلوب

شكل ٢ يوضح شكلًا مرسومًا بمقياس ١: ١ وشكل ٣ يوضح شكلا مرسومًا بمقياس ١: ٢,٥ وشكل ٤ يوضح شكلاً مرسومًا بمقياس ٢,٥ : ١



تـمــاريــن

- ١ إرسم مقياساً للرسم ١ : ٢٠ لقياس أمتار وديسيمترات وأقصى طول هو ٣ أمتار .
- ٢ إنشى مقياساً للرسم أساسه ١ سم لكل ٦ متر ويكفى لقياس ٥ أمتار ويقرأ حتى ١٠ سم
- ٣ إرسم مقياماً للرسم ١ : ١٠ يقرأ ١ سم وأقصى طول للقياس ١٠٠ سم وحدد عليه البعد ٢٢سم
 - ٤ إنشى مقياساً للرسم أساسه ١ سم لكل متر ويكفى لقياس ٦ أمتار وحدد عليه البعد ٤,٣ متر .
- ٥ إرسم مقياساً للرسم أساسه ٤ سم لكل متر ويقرأ أمتاراً وديسيمترات وعين عليه البعد ٣,٢ متر .
 - ٦ إرسم مقياساً للرسم ١ : ٥٠ لقياس أمتار وديسيمترات وعين عليه البعد ٤,٨ متر .
- ٧ إنشى مقياساً للرسم ٥ : ١ لقياس سنتيمترات وملليمترات ويقرأ حتى ٣ سم وعين عليه البعد ٢٣ مم.
 - ٨ إرسم مقياساً للرسم نسبته ١ : ٥ لقياس ديسيمترات وملليمترات ويقرأ حتى ٥ ديسيمترات .

المراجسع

ا - مراجع أجنبية :

- 1 Disegno Tecnico by Stefano, Romeo & Parayia
- 2 Drafting for Industry by Walter C. Brown
- 3 Exercises in Machine Drawing by S.K. Bogolyabov, A. Voinov

- مراجع عربية:

١- كتاب الرسم الهندسي للأستاذ الدكتور فتحى الشريف

٢- أصول الرسم في العمليات الهندسية والرسم الهندسي للأستاذ محمد يوسف همام وآخرين

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع ١٩٩٢/٩٧١٩

الترقيم الدولى (- 878- 66 - 977 - 977 (I.S. B -NO

الهيئة العامة لتستون المطابع الأميرية ١٠١٠٨ س ١٩٩٢ – ٣٤٠و٥٥١

الرقم المرحلي للكتاب

100/7



الهيئة العامة لشئون المطابع الاميية

طبعة ١٩٩٢ / ١٩٩٤ م

- العلم هو الوسيلة الوحيدة التي يرتفع بها شأن الإنسان إلى مراتب الكرامة والشرف.
 - نين أمة لها مستقبل ... بعقول أبنائها وقوة سواتحدهم .
 - التدخين عادة سيئة ، تدمر الصحة ، وتبدد المال .
- من دعائم الديمقراطية أن تعبر عن رأيك في حرية تامة ، وتحترم أيضا حرية الآخرين في التعبير عن آرائهم .
- ليس بالحفظ والاستظهار تحظى بالتفوق ... ولكن بالفهم والتحليل والتطبيق تزداد معارفك ، وتنمو قدراتك .
- نظافة البيئة وحفظها من التلوث ، مسئوليتنا جميعا ، وواجهة لحضارتنا العريقة .
- المجافظة على الأجهزة والآلات في موقع عملك ... واجب ديني وقومي قبل أن يكون من واجبات المهنة .
- الحرص والتأكد من استعمال الآلات بصورة صحيحة ... تقيك من مخاطر العمل . . . و
 - لا تترك الماكينية بيدون ملاحظة أثنياء عملها ... وأحترس من تنظيفها أثنياء دورانها .
 - قـوة الملاحظة والانتبـاه وسرعة البـديهة ... تجنبـك الأخطـاء والأخطـار قبل الوقوع فيها .
 - تتحقق لك السلامة والأمان بالتدريب الجيد وتنفيذ تعليمات الأمن الصناعي .